Reichs=Gesetzblatt.

Nº 6.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend eine neue Fassung ber Unlage B zur Verkehrs Drbnung für die Eisenbahnen Deutschlands. S. 101. — Bekanntmachung, betreffend eine neue Vereinbarung erleichternber Borschriften für den wechselseitigen Verkehr zwischen ben Eisenbahnen Deutschlands einerseits und Desterreichs und Ungarns andererseits. S. 139.

(Nr. 2213.) Bekanntmachung, betreffend eine neue Fassung ber Anlage B zur Berkehrs-Orbnung für die Eisenbahnen Deutschlands. Bom 9. Februar 1895.

Gemäß dem vom Bundesrath in der Sitzung vom 7. Februar 1895 auf Grund des Artifels 45 der Reichsverfassung gefaßten Beschlusse erhält die Anslage B zur Verkehrß-Ordnung für die Eisenbahnen Deutschlands nachstehende neue Fassung:

Anlage B.

vorschriften vorschriften

über

bedingungsweise zur Beforderung zugelassene Gegenstände*).

(§. 50 B 1.)

I.

(1) Petarden für Knall-Haltesignale auf den Eisenbahnen müssen fest in Papierschnitzel, Sägemehl oder Gips verpackt oder auf andere Weise so fest und getrennt gelegt sein, dass die Blechkapseln sich

Reiche. Befegbl. 1895.

^{*)} Anmerkung. Die nachstehenden Vorschriften sind, soweit sie mit den für den wechselseitigen Verkehr zwischen den Sisenbahnen Deutschlands, der Niederlande, Desterreichs und Ungarns, sowie der Schweiz, Luxemburgs und Belgiens vereinbarten erleichternden Vorschriften (Reichs Gesetzl. von 1894 S. 113 ff. und S. 403) übereinstimmen, in lateinscher Schrift gedruckt.

weder selbst unter einander, noch einen anderen Körper berühren können. Die Kisten, in denen die Verpackung geschieht, müssen von mindestens 26 Millimeter starken, gespundeten Brettern angefertigt, durch Holzschrauben zusammengehalten, vollständig dicht gemacht und mit einer zweiten dichten Kiste umgeben sein; dabei darf die äussere Kiste keinen grösseren Raum als 0,06 Kubikmeter haben.

(2) Die Annahme zur Beförderung erfolgt nur dann, wenn die Frachtbriefe mit einer amtlichen Bescheinigung über die vorschriftsmässig

ausgeführte Verpackung verschen sind.

the man defect of annual Handad - 1011.3 when

Zündhütchen für Schusswaffen und für Geschosse, Zündspiegel, nicht sprengkräftige Zündungen und Patronenhülsen mit Zündvorrichtungen müssen sorgfältig in feste Kisten oder Fässer verpackt, und jedes Kollo muss mit einem besonderen, je nach dem Inhalte die Bezeichnung "Zündhütchen" oder "Zündspiegel" etc. tragenden Zettel beklebt sein. (Wegen sprengfrästiger Bündungen vergleiche Rr. XXXVb.)

Comas bear nom Dambekrath in im Signing voor & Februar 180a aug

- (1) Streichhölzer und andere Reib- und Streichzünder (als Zündlichtehen, Zündschwämme etc.) müssen in Behältnisse aus starkem Eisenblech oder aus festgefügtem Holze von nicht über 1,2 Kubükmeter Grösse sorgfältig und dergestalt fest verpackt sein, dass der Raum der Behältnisse völlig ausgefüllt ist. Die hölzernen Behältnisse sind äusserlich deutlich mit dem Inhalte zu bezeichnen.
- (2) Bei Streichhölzern, deren Zündköpfe ein Gemisch von gelbem Phosphor und chlorsaurem Kali enthalten, darf der Gehalt der chemisch trockenen Zündmasse an Phosphor 10 Prozent, derjenige an chlorsaurem Kali 40 Prozent nicht übersteigen. Jeder derartigen Sendung muss eine vom Fabrikanten ausgestellte Bescheinigung, dass diese Grenzen eingehalten sind, beigefügt werden.

IV.

Sicherheitszünder, das heisst solche Zündschnüre, welche aus einem dünnen, dichten Schlauche bestehen, in dessen Innerem eine verhältnissmässig geringe Menge Schiesspulver enthalten ist, unterliegen den unter Nr. III (Absatz 1) gegebenen Vorschriften. (Wegen anderer Sündschnüre vergleiche Nr. XXXV a Siffer 3.)

V

Buchersche Feuerlöschdosen in blechernen Hülsen werden nur in höchstens 10 Kilogramm enthaltenden Kistchen, welche inwendig mit Papier verklebt und ausserdem in gleichfalls ausgeklebten, grösseren Kisten eingeschlossen sind, zum Transporte zugelassen.

Makesahar on Walling has 19 Colomes 1201

2 in volltommen dicht ver IV bestien Gefieren aus Merall oder

(i) Gewöhnlicher (weisser oder gelber) Phosphor muss mit Wasser umgeben, in Blechbüchsen, welche höchstens 30 Kilogramm fassen und verlöthet sind, in starke Kisten fest verpackt sein. Die Kisten müssen ausserdem zwei starke Handhaben besitzen, dürsen nicht mehr als 100 Kilogramm wiegen und müssen äusserlich als "gewöhnlichen gelben (weissen) Phosphor enthaltend" und mit "Oben" bezeichnet sein.

(2) Amorpher (rother) Phosphor ist in gut verlöthete Blechbüchsen, welche in starke Kisten mit Sägespähnen eingesetzt sind, zu verpacken. Diese Kisten dürsen nicht mehr als 90 Kilogramm wiegen und müssen äusserlich als "rothen Phosphor enthaltend" bezeichnet sein.

(1) Rohes, unkrystallisirtes Schweselnatrium wird nur in dichten Blechbehältern, raffinirtes, krystallisirtes Schweselnatrium nur in wasserdichte Fässer oder andere wasserdichte Behälter verpackt

zur Beförderung übernommen.

(2) Gebrauchte eisen- oder manganhaltige Gasreinigungsmasse wird - sofern sie nicht in dichte Blechbehälter verpackt zur Aufgabe gelangt - nur in eisernen Wagen zur Beförderung übernommen. Falls diese Wagen nicht mit festschliessenden eisernen Deckeln versehen sind, ist die Ladung mit Wagendecken, welche so präparirt sind, dass sie durch direkte Berührung mit Flammen nicht entzündet werden, vollständig einzudecken. Der Absender und der Empfänger hat das Auf- beziehungsweise Abladen selbst zu besorgen. Auch hat der Absender auf Verlangen der Bahnverwaltung die Wagendecken selbst zu beschaffen.

(3) Unter gleichen Bedingungen, wie rohes unkrystallisirtes Schwefelnatrium, werden Natronkokes (ein bei der Bereitung der Theeröle er-

haltenes Nebenprodukt) zur Beförderung übernommen.

mit Stroh, Heu, Meie, MIVmeld, Infusorienerde oder anderen Celloïdin, ein durch unvollständiges Verdunsten des im Collodium enthaltenen Alkohols hergestelltes, seisenartig aussehendes, im Wesentlichen aus Collodiumwolle bestehendes Präparat, wird nur zur Beförderung angenommen, wenn die einzelnen Celloïdinplatten so verpackt sind, dass das Vertrocknen derselben vollständig verhindert wird.

VIIIa.

- (1) Schweseläther wird nur besördert entweder
- 1. in dichten Gefässen aus starkem, gehörig vernietetem oder geschweisstem Eisenblech mit höchstens 500 Kilogramm Inhalt, oder

2. in vollkommen dicht verschlossenen Gefässen aus Metall oder Glas von höchstens 60 Kilogramm Bruttogewicht, deren Verpackung nachstehenden Vorschriften entspricht:

a) Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstück vereinigt, so müssen sie in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Substanzen

fest verpackt sein.

- b) Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten Körben oder Kübeln zulässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichem Material besteht, mit Lehm- oder Kalkmilch oder ähnlichem Stoffe unter Zusatz von Wasserglas getränkt sein.
- (2) Bei Blech- und Metallgefässen beträgt die höchste zulässige Füllung 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 1,55 Liter Fassungsraum des Behälters. Beispielsweise darf also ein Metallbehälter, der 15,50 Liter Wasser fasst, nicht mehr als 10 Kilogramm Schwefeläther enthalten.

(3) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche Nr. XXXV.

werden, vollständig einamheden, IXI Abrander und der Empfencer hat

- (1) Flüssigkeiten, welche Schwefeläther in grösseren Quantitäten enthalten (Hoffmannstropfen und Collodium), dürfen nur in vollkommen dicht verschlossenen Gefässen aus Metall oder Glas versendet werden, deren Verpackung nachstehende Beschaffenheit haben muss:
- 1. Werden mehrere Gefässe mit diesen Präparaten in einem Frachtstück vereinigt, so müssen dieselben in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Substanzen fest verpackt sein.
- 2. Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten Körben oder Kübeln zulässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichem Material besteht, mit Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter Zusatz von Wasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht des einzelnen Kollo darf 60 Kilogramm nicht übersteigen.
- (2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche Nr. XXXV.

X.

(1) Schwefelkohlenstoff (Schwefelalkohol) wird ausschliesslich auf offenen Wagen ohne Decken befördert und nur

entweder

1. in dichten Gefässen aus starkem, gehörig vernietetem Eisenblech bis zu 500 Kilogramm Inhalt,

oder

2. in Blechgefässen von höchstens 75 Kilogramm brutto, welche oben und unten durch eiserne Bänder verstärkt sind. Derartige Gefässe müssen entweder von geflochtenen Körben oder Kübeln umschlossen oder in Kisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Stoffen verpackt sein,

oder

3. in Glasgefässen, die in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Stoffen eingefüttert sind.

Bei Blechgefässen beträgt die höchste zulässige Fassung 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 0,825 Liter Fassungsraum des

Behälters.

(2) Schwefelkohlenstoff im Gewichte von höchstens 2 Kilogramm darf mit anderen bedingungslos zur Eisenbahnbeförderung zugelassenen Gegenständen zu einem Frachtstück vereinigt werden, wenn der Schwefelkohlenstoff sich in dicht verschlossenen Blechflaschen befindet und mit dem übrigen Inhalte des Frachtstücks in eine starke Kiste mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl oder anderen lockeren Stoffen fest eingebettet ist. Das Frachtstück darf nur in offenen Wagen ohne Decken befördert werden, und auf dem Frachtbriefe muss besonders bemerkt sein, dass das Frachtstück Schwefelkohlenstoff enthält.

XI.

(1) Holzgeist in rohem und rektifizirtem Zustande und Aceton werden — sofern sie nicht in besonders dazu konstruirten Wagen (Bassinwagen) oder in Fässern zur Aufgabe gelangen — nur in Metalloder Glasgefässen zur Beförderung zugelassen. Diese Gefässe müssen in der unter Nr. IX vorgeschriebenen Weise verpackt sein.

(2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver-

gleiche Nr. XXXV.

XIa.

Das allgemeine Denaturirungsmittel für Spiritus (mit Ppridin verfetter Holzgeist) wird unter folgenden Bedingungen befördert:

1. Dasselbe barf, sofern nicht besonders dazu konstruirte Wagen (Resselwagen) ober

Faffer zur Verwendung kommen, unr in Metall. ober Glasgefüßen aufgegeben werden, deren Verpackung nachstehenden Vorschriften entspricht:

a) Werben mehrere Gefäse mit diesem Stoffe in einem Frachtstied vereinigt, so mussen sie in starte Holzsissen mit Strob, Heu, Kleie, Sägemehl, In-

fusorienerde oder anderen loderen Stoffen fest verpactt sein.

b) Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefäße in soliden, mit einer gut befestigten Schußdecke, sowie mit Handhaben versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten Körben oder Kübeln zulässig; die Schußdecke muß, falls sie auß Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichem Material besteht, mit Lehm- oder Kalsmilch unter Jusag von Wasserglaß geträuft sein. Das Bruttogewicht des einzelnen Kollo darf 75 Kilogramm nicht übersteigen.

2. (1) Die Beförderung findet nur in offenen Wagen statt.

(2) Diese Bestimmung gilt auch für die Fässer und sonstigen Gefäße, in benen das Denaturirungsmittel befördert worden ist. Derartige Gefäße sind im Frachtbriefe stets als solche zu bezeichnen.

3. Wegen der Jusammenpadung mit anderen Gegenständen vergleiche die Bestimmung

unter Mr. XXXV.

Sagenehl Influence telegrate anderen lockeren Stollen ein-

Grünkalk wird nur auf offenen Wagen befördert.

XIII

Chlorsaures Kali und andere chlorsaure Salze müssen sorgfältig in dichte, mit Papier ausgeklebte Fässer oder Kisten verpackt sein.

Gegenständen zu einem Frachtstück vow migt werden, wenn der Schwefelkohlenstoff sich in dielet verschle.VIXn Blechlaschen befindet und mit

(1) Pikrinsäure wird nur gegen eine von einem vereibeten Chemiker auf dem Frachtbriefe auszustellende Bescheinigung über die Ungefährlichkeit der aufgegebenen Pikrinsäure befördert. (Vergleiche §. 50 A 4c.)

(2) Blei darf zur Verpackung von Pikrinsäure nicht verwendet und nicht mit Pikrinsäure zusammen in demselben Wagen verladen werden. Mit Blei ausgekleidete oder mit Blei gedeckte Wagen dürsen zur Beförderung nicht verwendet werden.

(3) Deinit (ein Gemisch von Pikrinsäure mit 10 bis 30 Prozent Trinitrotoluol in Pulverform) wird nur gegen eine ebenso auszustellende Bescheinigung über die Ungesährlichkeit

bes Gemisches beforbert.

del l'according de l'according XV. manuslantis l'according de la contraction de l'according de la contraction de la cont

Flüssige Mineralsäuren aller Art, insbesondere Schweselsäure, Vitriolöl, Salzsäure, Salpetersäure, Scheidewasser — mit Ausuchme von rother, rauchender Salpetersäure (wegen bieser vergleiche Ar. XVII) —, sowie Chlorschwesel unterliegen nachstehenden Vorschriften:

1. (1) Falls diese Produkte in Ballons, Flaschen oder Kruken verschickt werden, so müssen die Behälter dicht verschlossen, wohl verpackt und in besondere, mit starken Vorrichtungen zum bequemen Handhaben versehene Gefässe oder geflochtene Körbe

eingeschlossen sein.

(2) Falls dieselben in Metall-, Holz- oder Gummibehältern versendet werden, so müssen die Behälter vollkommen dicht und mit guten Verschlüssen versehen sein.

- 2. Vorbehaltlich der Bestimmungen unter Nr. XXXV müssen diese Stoffe stets getrennt verladen und dürfen namentlich mit anderen Chemikalien nicht in einen und denselben Wagen gebracht werden.
- 3. Die Vorschriften unter Zisser 1 und 2 gelten auch für die Gefässe, in welchen die genannten Gegenstände transportirt worden sind. Derartige Gefasse sind stets als solche zu deklariren.

4. Das Auf. und Ablaben von Sendungen, bei welchen fich auch nur ein Rollo im Gewichte von mehr als 75 Rilogramm befindet, ift vom Abfender beziehungsweife Empfänger zu beforgen. Die Gifenbahn ift nicht verpflichtet, binfichtlich ber frag. liden Rolli besfallfigen, für andere Guter zuläffigen Requifitionen Folge zu leiften.

5. Falls das Abladen und Abholen soldzer Sendungen seitens der Empfänger nicht hinnen 3 Tagen nach der Ansunft auf der Empfangsstation beziehungsweise binnen 3 Tagen nad, ber Ankunft auf ber Empfangestation beziehungsweise nach ber Avistrung ber Ankunft erfolgt, so ist die Cifenbahnverwaltung berechtigt, bie Sendungen unter Beachtung ber Bestimmungen im §. 70 Absat 2 ber Berfebre. Dronung in ein Lagerhaus zu bringen ober an einen Spediteur zu übergeben. Cofern dies nicht thunlich ift, kann sie die Sendungen ohne weitere Förmlichkeiten berfaufen. mangniogro V ogb gognalog pamobabisti gur nonung

XVa.

Abfallschwefelfaure aus Nitroglycerinfabriten wirb nur bann gur Beforberung jugelaffen, wenn fie nach einer von bem Jabrifanten auf bem Frachtbriefe ausgestellten Bescheinigung vollständig benitrirt worden ist. Im Uebrigen finden die Borschriften unter XV Anwendung. As To e, I led as made as a second with the XVI.

(1) Aetzlauge (Aetznatronlauge, Sodalauge, Aetzkalilauge, Pottaschenlauge), ferner Oelsatz (Rückstände von der Oelraffinerie) und Brom unterliegen den Vorschriften unter Nr. XV, 1 und 3 (mit Ausnahme der bei 3 angezogenen Bestimmung unter 2), 4 und 5.

(2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver-

gleiche Nr. XXXV.

XVII.

Auf den Transport von rother, rauchender Salpetersäure finden die unter Nr. XV gegebenen Vorschriften mit der Massgabe Anwendung, dass die Ballons und Flaschen in den Gefässen mit einem mindestens ihrem Inhalte gleichkommenden Volumen getrockneter Infusorienerde oder anderer geeigneter trockenerdiger Stoffe umgeben sein müssen.

XVIII.

(1) Wasserfreie Schwefelsäure (Anhydrit, sogenanntes festes Oleum) darf nur befördert werden:

entweder

- 1. in gut verlötheten, starken, verzinnten Eisenblechbüchsen, oder
- 2. in starken Eisen- oder Kupferflaschen, deren Güsse luftdicht verschlossen, verkittet und überdies mit einer Hülle von Thon versehen sind.
- (2) Die Büchsen und Flaschen müssen von einem fein zertheilten anorganischen Stoffe wie Schlackenwolle, Infusorienerde, Asche oder dergleichen umgeben und in starke Holzkisten fest verpackt sein.

(3) Im Uebrigen finden die Bestimmungen unter Nr. XV, 2 und 3, 4 unb 5 Anwendung.

- (1) Für Firnisse und mit Firniss versetzte Farben, ferner ätherische und fette Oele, sowie für sämmtliche Aetherarten mit Ausnahme von Schwefeläther (vergleiche Nr. VIIIa) und von Petroleumäther (vergleiche Nr. XXII), für absoluten Alkohol, Weingeist (Spiritus), Sprit und andere unter Nr. XI nicht genannte Spirituosen sind, sofern sie in Ballons, Flaschen oder Kruken zur Beförderung gelangen, die Vorschriften unter Nr. XV, 1, Absatz 1 massgebend.
- (2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche Nr. XXXV. Commigning confidence and the Din University the Bordanium

(1) Petroleum, rohes und gereinigtes, sofern es bei 17,5 Grad Celsius ein spezifisches Gewicht von mindestens 0,780 hat, oder bei einem Barometerstande von 760 Millimeter (auf die Meereshöhe reduzirt) im Abelschen Apparate nicht unter 21 Grad Celsius entzündliche Dämpfe giebt (Testpetroleum);

(2) die aus Braunkohlentheer bereiteten Oele, sofern dieselben mindestens das vorgenannte spezifische Gewicht haben

(Solaröl, Photogen etc.);

(3) ferner Steinkohlentheeröle, bie ein geringeres spezifisches Gewicht als 1,0 haben, (Benzol, Toluol, Xylol, Cumol etc.), sowie Mirbanöl (Nitrobenzol)

unterliegen nachstehenden Bestimmungen:

1. Diese Gegenstände dürfen, sofern nicht besonders dazu konstruirte Wagen (Bassinwagen) zur Verwendung kommen, nur befördert werden:

entweder

a) in besonders guten, dauerhaften Fässern, oder

b) in dichten und widerstandsfähigen Metallgefässen,

c) in Gefässen aus Glas oder Steinzeug; in diesem Falle jedoch

unter Beachtung folgender Vorschriften:

aa) Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstück vereinigt, so müssen dieselben in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder

anderen lockeren Stoffen fest verpackt sein.

bb) Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten Körben oder Kübeln zulässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichem Material besteht, mit Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter Zusatz von Wasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht des einzelnen Kollo darf bei Verwendung von Glasgefässen 60 Kilogramm und bei Verwendung von Gefässen aus Steinzeug 75 Kilogramm nicht übersteigen.

2. Während des Transportes etwa schadhaft gewordene Gefässe werden sofort ausgeladen und mit dem noch vorhandenen Inhalte für Rechnung des Absenders bestmöglich verkauft.

3. Die Beförderung geschieht nur auf offenen Wagen. Auf eine Abfertigung im Zollansageverfahren, welche eine feste Bedeckung und Plombirung der Wagendecke erforderlich machen würde, wird die Beförderung nicht übernommen.

4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziffer 3 gelten auch für die Fässer und sonstigen Gefässe, in welchen diese Stoffe befördert worden sind. Derartige Gefässe sind stets als

solche zu deklariren.

5. Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver-

gleiche Nr. XXXV.

6. Aus dem Frachtbriefe muss zu ersehen sein, dass die im Absatz 1 und 2 dieser Nummer aufgeführten Gegenstände ein spezifisches Gewicht von mindestens 0,780 haben, oder dass das Petroleum der im Eingange angeführten Bestimmung, betreffend den Entflammungspunkt, entspricht. Fehlt im Frachtbriefe eine solche Angabe, so finden die Beförderungsbedingungen unter Nr. XXII (betreffend Petroleumäther etc.) Anwendung.

XXI.

Petroleum, rohes und gereinigtes, Petroleumnaphta und Destillate aus Petroleum und Petroleumnaphta, sofern diese Stoffe bei 17,5 Grad Celsius ein spezifisches Gewicht von weniger als 0,780 und mehr als 0,680 haben (Benzin, Ligroin und Putzöl), sowie Cösungen von Kautschud ober Guttapercha, die vorwiegend aus Petroleumnaphta bestehen, unterliegen nachstehenden Bestimmungen:

1. Diese Gegenstände dürfen, sofern nicht besonders dazu konstruirte Wagen (Bassinwagen) zur Verwendung kommen, nur

befördert werden:

entweder

a) in besonders guten, dauerhaften Fässern, oder

b) in dichten widerstandsfähigen Metallgefassen,

c) in Gefässen aus Glas oder Steinzeug; in diesem Falle jedoch unter Beachtung folgender Vorschriften:

aa) Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstück vereinigt, so müssen dieselben in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Stoffen fest verpackt sein.

bb) Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten Körben oder Kübeln zulässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichem Material besteht, mit Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter Zusatz von Wasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht des einzelnen Kollo darf 40 Kilogramm nicht übersteigen.

2. Während des Transportes etwa schadhaft gewordene Gefässe werden sofort ausgeladen und mit dem noch vorhandenen Inhalte für Rechnung des Absenders bestmöglich verkauft.

3. Die Beförderung geschieht nur auf offenen Wagen. Auf eine Abfertigung im Zollansageverfahren, welche eine feste Bedeckung und Plombirung der Wagendecke erforderlich machen würde, wird die Beförderung nicht übernommen.

4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziffer 3 gelten auch für die Fässer und sonstigen Gefässe, in welchen diese Stoffe befördert worden sind. Derartige Gefässe sind stets als

solche zu deklariren.

- 5. Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche Nr. XXXV.
- 6. Bei der Verladung und Entladung dürfen die Körbe oder Kübel mit Glasballons nicht auf Karren gefahren, noch auf der Schulter oder dem Rücken, sondern nur an den an den genannten Behältern angebrachten Handhaben getragen werden.
- 7. Die Körbe und die Kübel sind im Eisenbahnwagen sicher zu lagern und entsprechend zu befestigen. Die Verladung darf nicht über einander, sondern nur in einer einfachen Schicht neben einander erfolgen.
- 8. Jedes einzelne Kollo ist mit einer deutlichen, auf rothem Grund gedruckten Aufschrift, Feuergefährlich" zu versehen. Körbe und Kübel mit Gefässen aus Glas oder Steinzeug haben ausserdem noch die Aufschrift: "Mit der Hand zu tragen" zu erhalten. An den Wagen ist ein rother Zettel mit der Aufschrift, Vorsichtig rangiren" anzubringen.
- 9. Aus dem Frachtbriese muss zu ersehen sein, dass die im Absatz 1 dieser Nummer aufgesührten Gegenstände bei 17,5 Grad Celsius ein spezisisches Gewicht von weniger als 0,780 und mehr als 0,680 haben. Fehlt im Frachtbriese eine solche Angabe, so finden die Beförderungsbedingungen unter Nr. XXII (betressend Petroleumäther etc.) Anwendung.

XXII.

Petroleumäther (Gasolin, Neolin etc.) und ähnliche aus Petroleumnaphta oder Braunkohlentheer bereitete, leicht entzündliche Produkte, sofern diese Stoffe bei 17,5 Grad Celsius ein spezifisches Gewicht von 0,680 oder weniger haben, unterliegen nachstehenden Bestimmungen:

1. Diese Gegenstände dürsen nur befördert werden:

entweder

- a) in dichten und widerstandsfähigen Metallgefassen, oder
- b) in Gefässen aus Glas oder Steinzeug; in diesem Falle jedoch unter Beachtung folgender Vorschriften:
 - aa) Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstück vereinigt, so müssen dieselben in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Substanzen fest verpackt sein.

bb) Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke, sowie

mit Handhaben versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten Körben oder Kübeln zulässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichem Material besteht, mit Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter Zusatz von Wasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht des einzelnen Kollo darf 40 Kilogramm nicht übersteigen.

c) in luftdicht verschlossenen Kessel- (Bassin-) Wagen.

2. Während des Transportes etwa schadhaft gewordene Gefässe werden sofort ausgeladen und mit dem noch vorhandenen Inhalte für Rechnung des Absenders bestmöglich verkauft.

3. Die Beförderung geschieht nur auf offenen Wagen. Auf eine Abfertigung im Zollansageverfahren, welche eine feste Bedeckung und Plombirung der Wagendecke erforderlich machen würde, wird die Beförderung nicht übernommen.

4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziffer 3 gelten auch für die Gefässe, in welchen diese Stoffe befördert worden sind. Derartige Gefässe sind stets als solche zu deklariren.

5. Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche Nr. XXXV.

6. Bei der Verladung und Entladung dürfen die Körbe oder Kübel mit Glasballons nicht auf Karren gefahren, noch auf der Schulter oder dem Rücken, sondern nur an den an den genannten Behältern angebrachten Handhaben getragen werden.

7. Die Körbe und die Kübel sind im Eisenbahnwagen sicher zu lagern und entsprechend zu befestigen. Die Verladung darf nicht über einander, sondern nur in einer einfachen Schicht

neben einander erfolgen.

8. Jedes einzelne Kollo ist mit einer deutlichen, auf rothem Grund gedruckten Aufschrift "Feuergefährlich" zu versehen. Körbe und Kübel mit Gefässen aus Glas oder Steinzeug haben ausserdem noch die Aufschrift: "Mit der Hand zu tragen" zu erhalten. An den Wagen ist ein rother Zettel mit der Aufschrift "Vorsichtig rangiren" anzubringen.

9 Außerdem finden die Bestimmungen unter Mr. XV, 5 Unwendung.

ххШ.

(1) Die Beförderung von Terpentinöl und sonstigen übelriechenden Oelen, desgleichen von Salmiakgeist, sowie von Formalin (einem Desinsettionsmittel, bas Formaldehyd und Ameisensaure enthält) findet nur in offenen Wagen statt.

(2) Diese Bestimmung gilt auch für die Fässer und sonstigen Gefässe, in welchen diese Stoffe befördert worden sind. Derartige Gefässe sind stets als solche zu deklariren.

(3) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver-

gleiche Nr. XXXV.

XXIV.

Nicht flüssige Arsenikalien, namentlich arsenige Säure (Hüttenrauch), gelbes Arsenik (Rauschgelb, Auripigment), rothes Arsenik (Realgar), Scherbenkobalt (Fliegenstein) etc. werden nur dann zum Transporte angenommen, wenn:

- 1. auf jedem Versandstück in leserlichen Buchstaben mit schwarzer Oelfarbe die Worte "Arsenik (Gift)" angebracht sind, und
 - 2. die Verpackung in nachstehender Weise bewirkt worden ist: entweder
- a) in doppelten Fässern oder Kisten, wobei die Böden der Fässer mit Einlagereifen, die Deckel der Kisten mit Reifen oder eisernen Bändern gesichert sein, die inneren Fässer oder Kisten von starkem, trockenem Holze gefertigt und inwendig mit dichter Leinwand oder ähnlichen dichten Geweben verklebt sein müssen,

oder

- b) in Säcken von getheerter Leinwand, welche in einfache Fässer von starkem, trockenem Holze verpackt sind, oder
- c) in verlötheten Blechcylindern, welche mit festen Holzmänteln (Ueberfässern) bekleidet sind, deren Böden mit Einlagereifen gesichert sind.

and the standard tradelines of XXV. All the sale to the formula of the contract of the contrac

Flüssige Arsenikalien, insbesondere Arsensäure, unterliegen den Bestimmungen unter XXIV, 1 und XV, 1 und 3 (mit Ausnahme der bei 3 angezogenen Bestimmungen unter 2), 4 unb 5.

XXVI. Medicare and the posterior readellands

Andere giftige Metallpräparate (giftige Metallfarben, Metallsalze etc.), wohin insbesondere Quecksilberpräparate, als Sublimat, Kalomel, weisses und rothes Präzipitat, Zinnober, ferner Kupfersalze und Kupferfarben, als Kupfervitriol, Grünspan, grüne und blaue Kupferpigmente, desgleichen Bleipräparate, als Bleiglätte (Massikot), Mennige, Bleizucker und andere Bleisalze, Bleiweiss und andere Bleifarben, auch Zink-

staub, sowie Zink- und Antimonasche, gehören, dürfen nur in dichten, von festem, trockenem Holze gefertigten, mit Einlagereifen beziehungsweise Umfassungsbändern versehenen Fässern oder Kisten zum Transporte aufgegeben werden. Die Umschliessungen müssen so beschaffen sein, dass durch die beim Transporte unvermeidlichen Erschütterungen, Stösse etc. ein Verstauben der Stoffe durch die Fugen nicht eintritt.

XXVII.

(1) Hefe, sowohl flüssige als feste, ist in Gefässen, welche nicht luftdicht geschlossen sind, zur Beförderung aufzugeben. Falls die Eisenbahnverwaltung die Aufgabe in anderen Gefässen gestattet, ist dieselbe berechtigt, von dem Absender zu verlangen, dass er sich verpflichtet:

1. keinerlei Ansprüche zu erheben, falls derartige Sendungen von

den Anschlussbahnen zurückgewiesen werden;

2. für allen Schaden aufzukommen, der anderen Gütern oder dem Material in Folge dieser Transportart erwächst, und zwar gegen Vorlage einer einfachen Kostenrechnung, deren Richtigkeit in jeder Beziehung ein- für allemal zum Voraus anerkannt wird;

3. keinerlei Ansprüche wegen der in Folge der fraglichen Transportart an den Gefässen oder an deren Inhalt entstehenden Be-

schädigungen oder Abgänge zu erheben.

(2) Auf Presshefe finden obige Transportbeschränkungen keine Anwendung.

XXVIII.

(1) Kienruss und andere pulverförmige Arten von Russ werden nur in dichten, gegen Durchstäuben Sicherheit gewährenden Umhüllungen (Säcken, Fässern, Kisten und dergleichen) verpackt zur Beförderung zugelassen.

(2) Befindet sich der Russ in frisch geglühtem Zustande, so sind zur Verpackung kleine, in dauerhafte Körbe verpackte Tönnchen oder Gefässe zu verwenden, welche im Innern mit Papier, Leinwand oder

ähnlichen Stoffen dicht verklebt sind.

(3) Aus dem Frachtbriefe muss ersichtlich sein, ob der Russ sich in frisch geglühtem Zustande befindet oder nicht, andernfalls wird er als frisch geglüht behandelt.

XXIX.

(1) Gemahlene oder körnige Holzkohle wird nur verpackt zur Beförderung zugelassen. (2) Befindet sie sich in frisch geglühtem Zustande, so sind zur Verpackung zu verwenden:

entweder

- a) luftdicht verschlossene Behälter aus starkem Eisenblech, oder
- b) luftdichte, aus mehrfachen Lagen sehr starken und steifen, gefirnissten Pappdeckels gefertigte Fässer (sogenannte amerikanische Fässer), deren beide Enden mit eisernen Reifen versehen, deren Bodenstücke aus starkem, abgedrehtem Holze mittelst eiserner Holzschrauben an die eisernen Reife geschraubt und deren Fugen mit Papier- oder Leinwandstreifen sorgfältig verklebt sind.

(3) Wird gemahlene oder körnige Holzkohle zum Transporte aufgegeben, so muss aus dem Frachtbriefe zu ersehen sein, ob sie sich in frisch geglühtem Zustande befindet oder nicht. Fehlt im Frachtbriefe eine solche Angabe, so wird ersteres angenommen und die Beförderung nur in der vorgeschriebenen Verpackung zugelassen.

XXX.

(1) Die hochbeschwerten Cordonnet-, Souple-, Bourre de Soie und Chappe-Seiden in Strängen werden nur in Kisten zum Transporte zugelassen. Bei Kisten von mehr als 12 Centimeter innerer Höhe müssen die darin befindlichen einzelnen Lagen Seide durch 2 Centimeter hohe Hohlräume von einander getrennt werden. Diese Hohlräume werden gebildet durch Holzroste, welche aus quadratischen Latten von 2 Centimeter Seite im Abstand von 2 Centimeter bestehen und durch zwei dünne Querleisten an den Enden verbunden sind. In den Seitenwänden der Kisten sind mindestens 1 Centimeter breite Löcher anzubringen, welche auf die Hohlräume zwischen den Latten gehen, so dass man mit einer Stange durch die Kiste hindurchfahren kann. Damit die Kistenlöcher nicht zugedeckt und dadurch unwirksam werden können, sind aussen an den Rand jeder Seite zwei Leisten anzunageln.

(2) Wird Seide zum Transporte aufgegeben, so muss aus dem Frachtbriefe zu ersehen sein, ob sie zu den vorbezeichneten Arten gehört oder nicht. Fehlt im Frachtbriefe eine solche Angabe, so wird ersteres angenommen und die Beförderung nur in der vorgeschriebenen Ver-

packung zugelassen.

XXXI.

(1) Wolle, Haare, Kunstwolle, Baumwolle, Seide, Flachs, Hanf, Jute, im rohen Zustande, in Form von Abfällen vom Verspinnen und Verweben, als Lumpen oder Putzlappen; ferner Seilerwaaren, Treibriemen aus Baumwolle und Hanf, Weber-, Harnisch- und Geschirrlitzen (wegen gebrauchter Putzwolle vergleiche Absatz 3) werden, wenn sie gefettet oder gesirnisst sind, nur in bedeckt gebauten oder in offenen Wagen unter Deckenverschluss befördert. Diese Gegenstände bürsen nur in trodenem Zustande aufgeliesert werden, auch bürsen die Absalle vom Verspinnen und Berweben nicht in Ballen gepreßt sein.

(2) Die genannten Gegenstände werden stets als gefettet oder gefirnisst behandelt, wenn nicht das Gegentheil aus dem Frachtbriefe

hervorgeht.

(3) Gebrauchte Putzwolle wird nur in festen, dicht verschlossenen Fässern, Kisten oder sonstigen Gefässen zum Transporte zugelassen.

XXXII

Fäulnissfähige thierische Abfälle, wie ungesalzene frische Häute, Fette, Flechsen, Knochen, Hörner, Klauen, nicht gekalktes frisches Leimleder, sowie andere in besonderem Grade übelriechende und ekelerregende Gegenstände, jedoch mit Ausschluss der unter Nr. LH und LHI aufgeführten, werden nur unter nachstehenden Bedingungen angenommen und befördert:

1. Genügend gereinigte und trockene Knochen, abgepresstes Talg, Hörner ohne Schlauch, das heisst ohne den Hornfortsatz des Stirnbeins, in trockenem Zustande, Klauen, das heisst die Hornschuhe der Wiederkäuer und Schweine ohne Knochen und Weichtheile, werden in Einzelsendungen, in gute Säcke verpackt, zugelassen.

2 Einzelsendungen der vorstehend unter Ziffer 1 nicht genannten Gegenstände dieser Kategorie werden nur in feste, dicht verschlossene Fässer, Kübel oder Kisten verpackt zugelassen. Die Frachtbriefe müssen die genaue Bezeichnung der in den Fässern, Kübeln oder Kisten verpackten Gegenstände enthalten. Die Beförderung hat nur in offenen Wagen zu erfolgen.

3. Frische Flechsen, nicht gekalktes frisches Leimleder, sowie die Abfälle von beiden, desgleichen ungesalzene frische Häute, sowie ungereinigte, mit Haut- und Fleischfasern behaftete Knochen unterliegen bei der Aufgabe in Wagenladungen folgenden Bestimmungen:

a) In der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober müssen diese Gegenstände in starke, nicht schadhafte Säcke verpackt sein, die derart mit verdünnter Karbolsäure angefeuchtet sind, dass der faulige Geruch des Inhalts nicht wahrnehmbar ist. Jede Sendung muss mit einer Decke aus starkem Gewebe (sogenanntem Hopfentuche), die mit ver-

- dünnter Karbolsäure getränkt ist, und diese wieder mit einer grossen, wasserdichten, nicht getheerten Wagenplane vollständig bedeckt sein. Die Bedeckung hat der Absender zu stellen.
- b) In den Monaten November, Dezember, Januar und Februar ist eine Verpackung in Säcke nicht erforderlich. Die Sendung muss jedoch ebenfalls mit einer Decke aus starkem Gewebe (Hopfentuch) und diese wieder mit einer grossen, wasserdichten, nicht getheerten Wagenplane vollständig bedeckt sein. Die untere Decke ist nöthigenfalls derart mit verdünnter Karbolsäure anzufeuchten, dass ein fauliger Geruch nicht wahrnehmbar ist. Die Bedeckung hat der Absender zu stellen.
- c) Solche Sendungen, bei denen der faulige Geruch durch Anwendung von Karbolsäure nicht beseitigt werden kann, müssen in feste, dicht verschlossene Fässer oder Kübel derart verpackt werden, dass sich der Inhalt des Gefässes nicht durch Geruch bemerklich macht.
- 4. Die Beförderung der vorstehend unter Ziffer 3 nicht genannten Gegenstände dieser Art in Wagenladungen findet in offenen Wagen unter Deckenverschluss statt. Die Bedeckung hat der Absender zu stellen.
- 5. Die Eisenbahn kann Vorausbezahlung der Fracht verlangen.
 - 6. Die Säcke, Gefässe und Decken, in und unter denen Gegenstände dieser Art befördert worden sind, werden nur dann zum Transporte zugelassen, wenn sie durch entsprechende Behandlung mit Karbolsäure den fauligen Geruch verloren haben.
 - 7. Die Kosten etwa nöthiger Desinfektion fallen dem Absender beziehungsweise dem Empfänger zur Last.
 - 8. Die Bestimmung über die Zeit und Frist der Beladung und Entladung wie der Anund Abfuhr, imgleichen die Bestimmung des Zuges, mit welchem die Beförderung zu erfolgen hat, steht der Verwaltung zu.

XXXIII.

Schwefel wird nur in bedeckt gebauten oder in offenen Wagen unter Deckenverschluss befördert.

XXXIV.

Gegenstände, welche durch Funken der Lokomotive leicht entzündet werden können, wie Heu, Stroh (auch Mais-, Reisund Flachsstroh), Rohr (ausschliesslich spanisches Rohr), Borke, Torf (mit Ausnahme von sogenanntem Maschinen- oder Presstorf),

ganze (unzerkleinerte) Holzkohlen (vergleiche Nr. XXIX), vegetabilische Spinnstoffe und deren Abfälle, Papierspähne, Holzmehl, Holzzeugmasse, Holzspähne etc., sowie durch Vermischung von Petroleumrückständen, Harzen und dergleichen Stoffen mit lockeren brennbaren Körpern hergestellte Waaren; desgleichen Gips, Kalkäscher und Trass, werden in unverpacktem Zustande nur vollständig bedeckt und unter der weiteren Bedingung zum Transporte zugelassen, dass der Absender und der Empfänger das Aufund Abladen selbst besorgen. Auch hat der Absender auf Verlangen der Verwaltung die Bedeckung dieser Gegenstände selbst zu beschaffen.

XXXV.

Falls die unter VIIIa, IX, XI, XIa, XV, XVI, XIX bis XXIII einschliesslich, sowie unter L aufgeführten Chemikalien in Mengen von nicht mehr als je 10 Kilogramm zum Versand kommen, ist es gestattet, die unter VIIIa, IX, XI, XIa, XVI (mit Ausnahme von Brom), XIX bis XXIII einschliesslich, sowie unter L aufgeführten Körper einerseits, und die unter XV (mit Einschluss von Brom bis zum Gewichte von 100 Gramm) andererseits sowohl miteinander als mit anderen, bedingungslos zum Eisenbahntransporte zugelassenen Gegenständen in ein Frachtstück zu vereinigen. Jene Körper müssen in dicht verschlossenen Glas- oder Blechflaschen mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Stoffen in starke Kisten fest eingebettet und im Frachtbriefe namentlich aufgeführt sein.

XXXVa.

1. Fertige (bas heißt minbestens mit bem Schießmittel gelabene) Patronen fur Sandfeuerwaffen, jedoch mit Ausnahme ber unter Mr. XXXVI aufgeführten Patronen;

2. Feuerwerkskörper, insoweit sie nicht Stoffe enthalten, welche nach §. 50 A 4 Lit. a bis e (einschließlich) von der Beförderung überhaupt ausgeschlossen sind (wegen Feuerwerkskörper aus Mehlpulver und ähnlichen Gemischen siehe Nr. XXXVIII und wegen bengalischer Schellachpräparate Nr. XLII);

3. Bunbichnure mit Ausnahme ber Sicherheitszunder (wegen biefer fiehe

A. Nitrocellulose, insbesondere Schießbaumwolle (auch Cotton-Powder), Collodiumwolle und Phropapier, sosern diese Stoffe mit mindestens 20 Prozent Wasser angeseuchtet sind, ferner Patronen aus gepreßter (gemahlener) Schießbaumwolle mit einem Paraffinüberzuge (wegen gepreßter Schießbaumwolle mit mindestens 15 Prozent Wassergehalt und wegen Schießbaumwolle in Flockenform, sowie wegen Collodiumwolle, beide mit mindestens 35 Prozent Wassergehalt, siehe Nr. XXXIX und XL);

5. Schieße und Sprengpulver (Schwarzpulver) und ähnliche Gemenge, wie Lithotrit und der sogenannte brennbare Salpeter; Holzpulver, das heißt ein Gemenge von nitrirtem Holze, welches durch die Nitrirung eine Gewichtsvermehrung von höchstens 30 Prozent erfahren hat, und salpetersauren Salzen mit oder ohne Zusat von schweselsauren Salzen, unter Ausschluß der chlorsauren Salze; ferner Rottweiler Klein Kaliber Pulver (ein chemisches Pulver aus aufgelöster nitrirter Cellulose); Würfelpulver (Pulver aus warm

abgeprefiter Sprenggelatine), sowie solche rauchschwache Pulver, welche aus gelatinirter Schießbaumwolle ohne Zusat anderer Explosivstoffe hergestellt sind, auch Plastomenit (ein aus Nitrocellulose burch Zusammenschmelzen mit festen Nitro-Verbindungen

hergestelltes Pulver): fammtlich auch in Form von Kartuschen;

6. Patronen aus Dynamit und bynamitartigen Stoffen, wie insbesondere Carbonit, Patronen aus Sprenggelatine (einer gelatinösen Auflösung von Collodiumwolle in Nitroglycerin), Patronen aus Meganit und Gelatinebynamit (einem Gemisch von durch Collodiumwolle gelatinirtem Nitroglycerin mit dem Schwarzpulver ähnlichen Gemischen, das heißt Gemischen aus Salpeter und kohlenstoffreichen Körpern, mit oder ohne Schwefel); ferner Patronen aus Kinetit (ein durch Nitrocellulose gelatinirtes Nitrobenzol, in welches unter Ausschluß anderer Substanzen ein Gemenge von salpetersaurem und chlorsaurem Kali eingeknetet ist), sofern diese Patronen aus einer für die Kerstellung des betreffenden Artifels konzessionirten deutschen oder aus einer zur Versendung desselben auf deutschen Bahnen ermächtigten fremden Fabrik herstammen,

unterliegen nachstehenden Vorschriften:

A.

Verpadung.

3u 1.

(1) Fertige Patronen für Handfeuerwaffen, mit Ausnahme ber unter Mr. XXXVI aufgeführten, sind zunächst partienweise in Kartons von steifer Pappe berart fest zu verpacken, daß ein Verschieben in den Kartons nicht eintreten kann. Die einzelnen Kartons mit Patronen sind sodann dicht neben, und übereinander in gut gearbeitete, dem Gewichte des Inhalts entsprechend starte Holztischen oder Lonnen, deren Fugen so gedichtet sind, daß ein Ausstreuen nicht stattsinden kann, und welche nicht mit eisernen Reisen oder Bändern versehen sind, sest zu verpacken. Statt der hölzernen Kisten oder Lonnen können auch aus mehrkachen Lagen sehr starten und steisen gestruißten Pappbeckels gefertigte Fässer (sogenannte amerikanische Fässer) verwendet werden. Der Verschluß der Kisten darf nicht mittelst eiserner Rägel erfolgen.

(2) Das Gewicht ber in einem Behälter befindlichen Patronen barf 60 Rilogramm,

das Bruttogewicht eines Behälters 90 Rilogramm nicht überschreiten.

(3) Die Behälter muffen mit ber beutlichen, gedruckten ober schablonirten Aufschrift "Patronen für Hanbseuerwaffen" versehen sein.

Bu 2.

(1) Feuerwerkstörper sind in hölzerne, haltbare und dem Gewichte des Inhalts entsprechend starke Kisten oder Lonnen, deren Jugen so gedichtet sind, daß ein Ausstreuen nicht stattsinden kann, und welche nicht mit eisernen Reisen oder Bändern versehen sind, sest zu verpacken. Statt der hölzernen Kisten oder Lonnen können auch aus mehrsachen Lagen sehr starken und steisen gestruißten Pappdeckels gesertigte Fässer (sogenannte amerikanische Fässer) verwendet werden. Der Verschluß der Kisten darf nicht mittelst eiserner Rägel ersolgen.

(2) Das Bruttogewicht eines Behälters barf 90 Kilogramm nicht übersteigen. (3) Die Behälter müssen mit der beutlichen, gedruckten oder schablonirten Aufschrift

"Teuerwerkskörper" verschen sein.

Ru 3.

(1) Zünbschnüre (ausschließlich Sicherheitszünder) sind in hölzerne, haltbare und dem Gewichte des Inhalts entsprechend starke Kisten oder Tonnen, deren Fugen so gedichtet sind, daß ein Ausstreuen nicht stattsinden kann, und welche nicht mit eisernen Reisen oder Bändern versehen sind, sest zu verpacken Statt der hölzernen Kisten oder Tonnen können auch aus mehrfachen Lagen sehr starten und steifen gefirnißten Pappbeckels gefertigte Fässer (sogenannte amerikanische Fässer) verwendet werden. Der Verschluß der Kisten darf nicht mittelst eiserner Rägel erfolgen.

(2) Das Gewicht der in einem Behalter befindlichen Zündschnure barf 60 Kilogramm,

bas Bruttogewicht eines Behälters 90 Kilogramm nicht überschreiten.

(3) Die Behälter muffen mit ber beutlichen, gebruckten ober schablonirten Aufschrift "Sündschnure" versehen sein.

3u 4.

(1) Nitrocellulose, insbesondere Schießbaumwolle (auch Cotton-Powder), Collobiumwolle und Pyropapier — soweit derlei Präparate nicht durch besondere Bestimmungen vom Eisenbahntransporte ausgeschlossen sind — sind in hölzerne, haltbare und dem Gewichte des Inhalts entsprechend starke Kisten oder Lonnen, welche nicht mit eisernen Reisen oder Bandern versehen sind, so sest zu verpacken, daß eine Reibung des Inhalts nicht stattsinden kann. Statt der hölzernen Kisten oder Lonnen können auch aus mehrsachen Lagen sehr starken und steisen gestrissten Pappbeckels gefertigte Fässer (fogenannte amerikanische Fässer) verwendet werden. Der Verschluß der Behälter darf nicht mittelst eiserner Nägel erfolgen.

(2) Mit einem Ueberzuge von Paraffin versehene Patronen aus gepreßter (gemahlener) Schießbaumwolle sind vor ihrer Einlage in die Behalter burch eine feste Um.

hüllung von Papier in Packete zu vereinigen.

(3) Diese Patronen sowie Schießbaumwolle und andere Nitrocellulose bürsen weber mit Zündungen versehen, noch mit solchen in dieselben Behälter oder in denselben Wagen verpackt werden. Schießbaumwolle sowie andere Nitrocellulose muß in wasserdichte Behälter verpackt sein.

(4) Das Bruttogewicht eines mit Schießbaumwolle oder anderer Nitrocelluloje gefüllten Behälters darf 90 Kilogramm, das Bruttogewicht eines Schießbaumwolle.

patronen enthaltenden Behälters 35 Kilogramm nicht übersteigen.

(5) Die Behälter mussen je nach ihrem Inhalte mit der deutlichen, gedruckten oder schablonirten Aufschrift "Schießbaumwolle" oder "Schießbaumwollepatronen" u. s. wersehen sein.

Bu 5.

(1) Schieß. und Sprengpulver (Schwarzpulver) und die übrigen oben unter Biffer 5 bezeichneten Bulverarten, auch in Form von Kartuschen, find in hölzerne, haltbare und bem Gewichte des Inhalts entsprechend starte Riften oder Tonnen, beren Jugen so gedichtet find, daß ein Ausstreuen nicht stattfinden tann, und welche nicht mit eifernen Reifen oder Banbern verfeben find, fest zu verpaden. Statt der hölzernen Riften ober Tonnen fonnen auch aus mehrfachen Lagen fehr ftarken und fteifen gefirniften Napp. bedels gefertigte Faffer (fogenannte amerikanische Faffer), sowie metallene Behalter (ausgefchloffen folche von Gifen) verwendet werden. Die Behalter durfen feine eifernen Magel, Schrauben ober fonftige eiferne Befestigungsmittel haben. Bor ber Berpadung in Tonnen ober Riften muß lofes Kornpulper in bichte, aus haltbaren Stoffen gefertigte, Mehl. pulver in lederne Gade geschüttet werben. Jum Berpaden von prismatischem Pulver in einzelnen Studen find Raften zu verwenden, welche aus Brettern von gefundem Solze (bei Raften ju 50 Rilogramm Bulver von minbeftens 25 Millimeter Starte) hergeftellt find. Die Seitenwände ber Kaften muffen verzintt und der Boden und Dedel durch genugend lange, verleimte Holznägel ober meffingene Holzschrauben befestigt sein. Innerhalb jedes Kastens muffen fich behufs Festlegung ber Pulverprismen 2 Platten von Filz oder von einem abn. lichen elastischen Stoffe, die eine an einer Ropfwand des Rastens, die andere unter bem Deckel befinden.

(2) Das Bruttogewicht eines Behälters darf 90 Kilogramm nicht übersteigen.

(3) Die Behälter muffen mit ber beutlichen, gebruckten ober schablonirten Aufschrift "Pulver" versehen sein.

Su 6.

(1) Patronen aus Ohnamit und dynamitartigen Stoffen, zu beren Hülfen fein gesettetes oder geöltes, wohl aber paraffinirtes Papier verwendet sein darf, sind durch eine feste Umhüllung von Papier in Packete zu vereinigen, die Packete sind in hölzerne, haltbare und dem Gewichte des Inhalts entsprechend starke Kisten oder Tonnen, deren Fugen so gedichtet sind, daß ein Ausstreuen nicht stattsinden kann, und welche nicht mit eisernen Reisen oder Bändern versehen sind, sest zu verpacken. Statt der hölzernen Kisten oder Tonnen können auch aus mehrsachen Lagen sehr starken und steisen gestruißten Pappdeckels gesertigte Fässer (sogenannte amerikanische Fässer) verwendet werden. Der Verschluß der Kisten darf nicht mittelst eiserner Rägel ersolgen. Auch werden solche Patronen nur in den ursprünglichen Behältern und nur in der Originalverpackung zum Eisenbahntransporte zugelassen.

(2) Das Bruttogewicht der Behälter darf 35 Kilogramm nicht übersteigen.

(3) Die Behälter mussen je nach ihrem Inhalte mit der deutlichen, gedruckten oder schablonirten Aufschrift "Opnamitpatronen" n. f. w., sowie mit der Bezeichnung des Ursprungsortes (Fabrismarke) verschen sein.

B

Aufgabe.

(1) Die Aufgabe und Beförberung als Eilgut ift ausgeschloffen.

(2) Die Annahme von Sendungen nach solchen Stationen und Bahnstrecken, auf

benen bie Beforderung explosiver Gegenstände ausgeschlossen ift, ift unstatthaft.

(3) Die Annahme zur Beförderung kann, falls der Transport nicht mit Sonderzügen bewirft wird, von vornherein auf bestimmte Tage und für bestimmte Jüge beschränkt werden. Die Bestimmung der Tage und Jüge unterliegt der Genehmigung, nöthigenfalls der Festsjehung der Landesaufsichtsbehörbe.

(4) Die Frachtbriefe bürfen keine anberen Gegenstände umfassen. Die darin enthaltene Bezeichnung des Gegenstandes ist mit rother Tinte zu unterstreichen. Die Frachtbriefe müssen nebst Anzahl, Gattung, Zeichen und Nummer der Gefäße auch das Bruttogewicht jedes einzelnen derselben enthalten und sind für Nitrocellulose abgesondert auszusertigen.

(5) Solche Frachtbriefe dürfen die Bezeichnung "bahulagernd" nicht tragen.

(6) Auf dem Frachtbriefe muß vom Absender unter amtlicher Beglaubigung der Unterschrift bescheinigt sein, daß die Beschaffenheit und die Verpackung der zu versendenden Gegenstände den bestehenden Borschriften entspricht. Außerdem muß sede Sendung, welche Patronen aus Dunamit und den übrigen in der Eingangsbestimmung unter Liffer 6 aufgeführten Stoffen enthält, von einem nuter amtlicher Beglaubigung von dem Fabrikanten ausgestellten Ursprungszeugniß begleitet sein. Auch muß seder derartigen Sendung die Bescheinigung eines vereideten Chemikers über die Beschaffenheit und ordnungsmäßige Verpackung beigegeben werden.

(7) Die Frachtgebühren sind bei der Aufgabe zu entrichten. Mit Nachnahme belastete Sendungen sind vom Transporte ausgeschlossen. Auch ift die Deklaration des Interesses au

ber Lieferung nicht zulässig.

(8) Jeder Transport muß — unbeschadet anderer Vereinbarungen mit den betreffenden Eisenbahnverwaltungen im Einzelfalle —,

fofern er auf ber Aufgabebahn verbleibt,

mindestens 1 Tag;

fofern er zwar auf der Aufgabebahn verbleibt, aber für Stationen von Sweigbahnen bestimmt ift,

mindeftens 2 Tage;

sofern er sich über mehrere, unter getrennter Verwaltung stehende Bahnen bewegt, minbestens 4 Tage vor der Aufgabe unter Vorlage einer genauen und vollständigen Abschrift des Frachtbriefes bei der Abfertigungsstelle angemeldet und darf nur zu der von dieser schriftlich bestimmten Tageszeit eingeliefert werden.

(9) Transporte in Sonderzügen sind der Aufgabebahn mindestens 8 Tage por der

Aufgabe unter Bezeichnung des Transportweges anzukündigen.

C.

Transportmittel.

(1) Jur Beförderung dürfen nur gedeckte Güterwagen mit elastischen Stoß. und Augapparaten, sester sicherer Bedachung, dichter Berschalung und gut schließenden Thüren, in der Regel ohne Bremsvorrichtung verwendet werden.

(2) Guterwagen, in beren Junerem eiferne Rägel, Schrauben, Muttern u. f. w.

hervorstehen, dürfen zur Beförderung nicht bermendet werden.

(3) Die Wagenthuren und die etwa borhandenen Fenster sind unter Verschluß zu

halten und zu dichten. Papier darf hierzu nicht verwendet werden.

(4) Für berartige Transporte dürfen weder Wagen, beren Achslager fürzlich erneuert worden sind, noch solche, welche bemnächst zur Revision in der Werkstätte bestimmt sind, zur Verwendung kommen.

(5) Eine Umladung von explosiven Gütern in andere Eisenbahnwagen darf unterwegs nur im Falle unabweislicher Nothwendigkeit stattsinden. Die Eisenbahnverwaltungen haben daher Vereinbarungen zu treffen, daß solche Sendungen in demselben Wagen von der Auf-

gabe. bis zur Bestimmungsstation beforbert werben.

(6) Die mit explosiven Stoffen beladenen Wagen mussen äußerlich durch viereckige schwarze Flaggen mit einem weißen "P" erkennbar sein, welche oben auf der Border- und Sinterwand oder an den beiden Längsseiten angebracht werden.

D.

Berladen.

(1) Die Behälter (Kisten, Tonnen) sind in den Eisenbahnwagen so fest zu lagern, daß sie gegen Scheuern, Rütteln, Stoßen, Umkanten und Herabfallen aus den oberen Lagen gesichert sind. Insbesondere dürfen Tonnen nicht aufrecht gestellt werden, müssen vielmehr gelegt, parallel mit den Längsseiten des Wagens verladen und durch Folzunterlagen unter Haardeden gegen jede rollende Bewegung verwahrt werden.

(2) Die Wagen burfen nur bis zu zwei Drittheilen ihres Labegewichts belaben werben.

Much dürfen nicht mehr als drei Schichten über einander gelagert werden.

(3) Es bürfen nur Mengen von höchstens 1 000 Kilogramm mit anberen Gittern und auch nur dann verladen werden, wenn die letzteren nicht leicht entzündlich sind und

nicht früher als die explosiven Gegenstände zur Ausladung kommen sollen.

(4) Es ist untersagt, in ben mit Schießbaumwolle ober anderer Nitrocellulose, sowie mit Patronen aus Dynamit und ben übrigen in der Eingangsbestimmung unter Ziffer 6 aufgeführten Stoffen befrachteten Wagen zugleich die unter den Ziffern 1, 2, 3 und 5 aufgeführten Gegenstände, sowie Zündungen (Nr. II und XXXVb) unterzubringen. (Wegen nasser, gepreßter Schießbaumwolle vergleiche Nr. XXXIX.)

(5) Die Verladung darf niemals von den Güterböden oder Gütersteigen ans geschehen, muß vielmehr auf möglichst abgelegenen Seitensträngen und thunlichst kurz vor Abgang des Juges, mit welchem die Beförderung geschehen soll, bewirft werden. Dieselbe hat durch den Absender unter Bestellung sachverständiger Aufsicht zu erfolgen. Die besonderen Ladegeräthe und Warnungszeichen (Decken, Flaggen und bergleichen) sind vom Absender herzugeben und werden dem Empfänger mit dem Gute ausgeliesert.

(6) Die Annäherung des Publikums an die Berladungspläte ift zu verhindern. Diefe find, wenn ausnahmsweise das Berladen bei Dunkelheit stattsindet, mit fest- und hochstehenden

Laternen zu erleuchten.

(7) Bei dem Verladen, insbesondere von Patronen aus Ohnamit und den übrigen in der Eingangsbestimmung unter Ziffer 6 aufgeführten Stoffen sind Erschütterungen sorgfältig zu vermeiden. Die Behälter (Kisten, Lonnen) dürsen deshalb nie gerollt oder abgeworsen werden.

E.

Borfichtsmaßregeln in den Bahnhöfen und mahrend ber Jahrt.

(1) Weder bei dem Verladen noch während des Transportes darf in ober an den mit explosiven Gegenständen beladenen Wagen Feuer oder offenes Licht gehalten oder

geraucht werden.

(2) Fahrt innerhalb des Bahnhofes eine Lokomotive an der Labestelle oder an bereits mit explosiven Gegenständen beladenen Wagen vorüber, so müssen Fenerthür und Aschenklappen geschlossen, und darf das Blaserohr nicht verengt werden. Während der Vorübersahrt der Lokomotive müssen die Wagenthüren verschlossen gehalten und muß der außerhalb der Eisenbahnwagen befindliche Theil der Sendung mit einer Decke seuersicher geschützt, auch die Verladung unterbrochen werden. Die Vorschriften dieses Absahes sind auch beim Begegnen der Lüge auf freier Strecke thunlichst zu beachten.

(3) Die beladenen Wagen dürfen sowohl auf der Verladestation als unterwegs und auf der Bestimmungsstation mit der Lokomotive nur dann bewegt werden, wenn sich zwischen ersteren und letzterer mindestens 4 nicht mit leicht Feuer fangenden Gegenständen befrachtete Wagen besinden. Als leicht Feuer sangende Gegenstände im Sinne dieser und der Bestimmung unter F Absah 3 sind Steinkohlen, Braunkohlen, Kokes und Holz nicht zu betrachten.

(4) Wagen mit explosiven Wegenständen burfen niemals abgestoßen werden und find

auch zum Berkuppeln mit größter Borficht anzuschieben.

(5) Bei längerem Halten auf Unterwegsstationen sind die mit explosiven Gegenständen beladenen Wagen in möglichst abgelegene Rebengleise zu fahren. Dauert der Aufenthalt voraussichtlich länger als eine Stunde, so ist der Ortspolizeibehörde Anzeige zu machen, um sie in die Lage zu setzen, die ihr im öffentlichen Interesse erforderlich erscheinenden Vorsichtsmaßeregeln zu tressen.

F.

Bestimmung ber Zuge und Ginstellung der mit explosiven Gegenständen belabenen Wagen in die Zuge.

(1) Die Beforderung barf niemals mit Perfonengugen, mit gemischten Sugen aber

nur ba erfolgen, wo feine Guterzuge gefahren werben.

(2) Güterzügen und gemischten Zugen durfen nicht mehr als 8 mit den in der Eingangsbestimmung unter Ziffer 1 bis 6 aufgeführten Gegenständen beladene Achsen beigegeben

werden. Größere Mengen durfen nur in Sonberzügen befördert werden.

(3) Die mit explosiven Gegenständen beladenen Wagen sind in die Jüge möglichst entfernt von der Lokomotive, jedoch so einzureihen, daß ihnen noch 3 Wagen solgen, die nicht mit leicht Feuer sangenden Stoffen beladen sind. Mindestens 4 solcher Wagen müssen den mit explosiven Gegenständen beladenen Wagen vorangehen. Letztere sind unter sich und mit den vorangehenden und nachfolgenden Wagen fest zu verkuppeln und ist die gehörige Verbindung auf jeder Zwischenstation, wo der Ausenthalt es gestattet, einer sorgkättigen Revision zu unterziehen. Vor und nach Wagen, in denen loses Pulver in Mengen von nicht mehr als 15 Kilogramm Bruttogewicht ober andere explosive Gegenstände in Mengen von nicht mehr als 35 Kilogramm Bruttogewicht verladen sind, ist die Einstellung besonderer Schutwagen nicht ersorderlich.

(4) Weber an den mit explosiven Gegenständen beladenen, noch, wenn die Beförderung mit den gewöhnlichen Zügen erfolgt, an dem nächstworangehenden und an dem nächstfolgenden Wagen durfen die Bremsen beseht werden. Dagegen muß der am Schluß des Juges befindliche Wagen mit einer Bremse versehen und diese bedient sein.

G.

Begleitung ber Sendungen explosiver Gegenstände.

Bei Aufgabe von mehr als einer Wagenladung ift von dem Absender Begleitung mitzugeben, welcher die spezielle Bewachung der Ladung obliegt. Die Begleiter dürfen während der Fahrt ihren Plas weder in noch auf den mit explosiven Gegenständen beladenen Wagen nehmen.

H.

Benachrichtigung ber Unterwegsstationen und der am Transporte betheiligten Verwaltungen.

(1) Die sämmtlichen auf der Fahrt zu berührenden Stationen, sowie das Personal der Züge, mit denen unterwegs Kreuzung oder Ueberholung stattsindet, sind durch die Bahnderwaltung von dem Abgange und dem Cintressen der Sendungen rechtzeitig zu benachrichtigen, damit seder unnöthige Aufenthalt vermieden und die durch die Natur des Bahndetriebes bedingte Gefahr möglichst vermindert, auch sede andere Ursache einer solchen ausgeschlossen werde.

(2) Benn eine Sendung auf eine andere Bahn übergeben foll, fo ift beren Bermaltung

subald als möglich von der Zuführung der Sendung in Kenntniß zu seben

J

Unkunft auf ber Bestimmungsstation und Auslieferung ber Senbungen.

(1) Die Sendungen sind dem Adressaten durch die Empfangsstation, der von einer der nächstliegenden Vorstationen unter Bezeichnung des Juges von dem Eintressen der Ladung Kenntniß zu geben ist, im Voraus, außerdem aber sofort nach Ankunst am Bestimmungsorte zu avisiren. Die Uebernahme hat innerhalb 3 Tagesstunden, die Entladung innerhalb weiterer 9 Tagesstunden nach Ankunst und Avisirung zu erfolgen.

(2) Begleitete Sendungen (vergleiche G), die der Empfänger nicht innerhalb der vorgeschriebenen 3 Stunden übernommen hat, sind ohne weiteren Berzug von den Begleitern

au übernehmen.

(3) Ift das Gut 12 Tagesstunden nach Ankunft nicht abgefahren, so ist es der Orts. polizeibehörde zur weiteren Berfügung zu übergeben und durch diese ohne Berzug vom Bahnhofe zu entsernen. Die Ortspolizeibehörde ist befugt, die Bernichtung anzuordnen.

(4) Bis zur Uebernahme ist die Ladung unter besonderer Bewachung zu halten.

(5) Die Entladung und etwaige Lagerung darf nicht auf den Gütersteigen oder in den Güterboden, sondern nur auf möglichst abgelegenen Seitensträngen oder in räumlich von den Güterboden getrennten, nicht gleichzeitig anderen Zwecken dienenden Schuppen unter Anwendung der unter D und E gegebenen Bestimmungen erfolgen.

XXXVb.

Sprengkräftige Zündungen, als Sprengkapfeln (Sprengzündhütchen) und Minenzündungen, welche durch Eleftrizität ober durch Reibung zur Wirkung gebracht werden, unterliegen nachstehenden Bestimmungen:

a. Sprengfapfeln (Sprenggundhutchen).

1. (1) Sprengkapfeln (Sprengzündhütchen) sind neben einander mit der Deffnung nach oben in starte Blechbehälter, von benen jeder nicht mehr als 100 Stud

enthalten barf, bergeftalt zu verpaden, daß eine Bewegung ober Verschiebung

der einzelnen Rapfeln auch bei Erschütterungen ausgeschloffen ift.

(2) Der leere Raum in den einzelnen Kapseln und zwischen ihnen ist mit trockenem Sägemehl oder einem ähnlichen sandfreien Stoffe vollständig auszufüllen. Diese Ausfüllung ist nicht erforderlich, wenn die Einrichtung der Kapseln, z. B. durch eine den Sprengsatz sicher abschließende innere Schutzkapsel, Gewähr dafür bietet, daß der Sprengsatz bei der Beförderung nicht gelockert wird.

(3) Der Boden und die innere Seite des Deckels der Blechbehälter sind mit einer Filz. oder Tuchplatte, die inneren Seitenwände der Behälter mit Karton-papier dergestalt zu bedecken, daß eine unmittelbare Berührung der Sprengkapseln

mit dem Bleche ausgeschlossen ift.

2. (1) Die so gefüllten Blechbehälter sind Stück für Stück mit einem haltbaren Papierstreifen berart zu umkleben, daß dadurch der Deckel so fest auf den Inhalt gepreßt wird, daß sich beim Schütteln kein Geräusch von locker gelagerten Sprengtapseln wahrnehmen läßt. Je 5 solcher Blechbehälter sind in einem Umschlage aus starkem Packpapier oder in einem Karton zu einem Packete zu vereinigen.

(2) Die Packete sind sodann in eine fest gearbeitete Holzkisse von wenigstens 22 Millimeter Wandstärke ober in eine starke Blechkiske derart einzuschließen, daß Hohraume zwischen den Schachteln sowie zwischen diesen und den Kistenwänden möglichst vermieden werden. Um das Entleeren der Kiste zu erleichtern, ist in seder Schicht mindestens ein Packet mit einem sesten Bande derart zu unwinden, daß das betreffende Packet mittelst dieses Bandes bequem herausgezogen werden kann.

(3) Hohlräume in der Kiste, die ein Schlottern der Packete zulassen könnten, sind mit Papierstückhen, Stroh, Hen, Werg, Holzwolle oder Hobelspähnen — alles völlig trocken — auszustopfen, worauf der Deckel der Kiste, sosern diese aus Blech besteht, aufgesöthet, sosern sie von Holz ist, mittelst Wessingschrauben oder verzinnter Holzschrauben befestigt wird, für die die Führungen im Deckel und in den Kistenwänden schon vor dem Füllen der Kiste vorgebohrt werden müssen.

3. (1) Diese Kiste, deren Deckel den Inhalt so niederzuhalten hat, daß ein Schlottern des letzteren nicht eintreten kann, ist in eine solid gearbeitete und mittelst Messingsschrauben oder verzimmter Holzschrauben zu verschließende hölzerne Ueberkiste von wenigstens 25 Millimeter Wandstärke mit dem Deckel nach auswärts einzulegen.

(2) Der Raum zwischen Kifte und Ueberkiste muß mindestens 30 Millimeter betragen und mit Sägespähnen, Stroh, Werg, Holzwolle ober Hobelspähnen

ausgefüllt sein.

- 4. Nach Befestigung bes zweiten Deckels, ber bie innere Kiste unverrückbar niederzuhalten hat, wird ber äußere Deckel mit einem Zettel beklebt, der die Worte: "Sprengkapseln — nicht stürzen" auffällig zu tragen hat.
- 5. Die einzelne Kiste darf an Sprengsatz nicht mehr als 20 Kilogramm enthalten. Kisten, deren Gewicht 10 Kilogramm übersteigt, mussen mit Sandhaben ober Leisten zur leichteren Sandhabung versehen sein.
- 6. Der Frachtbrief jeder Sendung muß eine vom Absender und von einem vereibeten Chemiker ausgestellte Bescheinigung über die Beachtung der vorsiehenden unter Ziffer 1 bis 5 getroffenen Vorschriften enthalten.

b. Eleftrifche Minengundungen.

1. (1) Die elektrischen Zündungen mit kurzen Drähten oder festem Kopf sind in starke Blechbehälter, von welchen jeder nicht mehr als 100 Stück enthalten darf, aufrecht gestellt zu verpacken. Die Behälter sind mit Sägemehl oder ähnlichem Material vollständig auszufüllen.

(2) Statt der Blechbehälter können auch Schachteln aus starkem und steisem Pappdeckel zur Verwendung kommen. Die gefüllten Behälter sind in eine Holzober starke Blechkiste und diese wiederum in eine hölzerne Uebertiste zu verpacken. Die Wandstärke der inneren Holzkiste darf nicht unter 22 Millimeter, die der

Ueberkiste nicht unter 25 Millimeter betragen.

2. (1) Die elektrischen Zündungen an langen Guttaperchabrähten ober Bändern sind, höchstens 10 Stück zusammengebunden, in Packete zu vereinigen, von welchen sedes nicht mehr als 100 Stück Zündungen enthalten darf. Die Zünder müssen abwechselnd an das eine und an das andere Ende des Packets zu liegen kommen. Von diesen Packeten sind je höchstens 10 zusammengebunden, in starkes Papier gewickelt und verschnürt, in eine Holz- oder starke Blechsiste zu verpacken, welche mit Heu, Stroh oder ähnlichem Material auszufüllen ist. Diese Kiste ist in eine hölzerne Ueberkiste zu verpacken, deren Wandstärke nicht unter 25 Millimeter betragen darf.

(2) Die elektrischen Zündungen an Holzskäben sind in hölzerne Kisten von mindestens 12 Millimeter Deckel, Boden, und Seitenwandstärfe und mindestes 20 Millimeter Stirnwandstärke, deren Länge um 8 Centimeter größer ist, als die der Zünder, derart zu verpacken, daß die Kiste höchstens 100 Zünder enthält, und daß an jeder Stirnwand die Hälfte der Zünder mit Drähten sicher besestigt ist, so daß tein Zünder einen anderen oder die Wandungen berühren und ein Schlottern nicht eintreten kann. Höchstens je 10 solcher Kisten sind in

eine hölzerne Ueberkiste zu verpacken.

3. Im Uebrigen finden bie vorstehenden Bestimmungen unter a 3 bis 6 sinngemäß Anwendung. c. Friktionszünder

find in nachstehender Weise zu verpacken:

1. Das Reiberdrahtende eines jeden Friktionszünders ist mit einer Papierverklebung berart zu versehen, daß dieselbe über die Reiberdrahtofe greift.

2. Höchstens 50 Stud Friktionszünder sind in ein Bündel zu vereinigen. Diefe Ründel sind am Lünderkopfende in Holzwolle (Wollin) und darüber in Vapier

- Bündel sind am Jünderkopfende in Holzwolle (Wollin) und darüber in Papier zu schlagen, wogegen deren umgebogene Reiberdrahtenden zuerst in eine aufgebundene, ungefüllte und darüber in eine zweite mit Holzwolle gefüllte Papierfappe zu legen sind. Sierbei muß jedoch genau darauf gesehen werden, daß in keinem Falle die Holzwolle in direkte Berührung mit den Neiberdrähten kommen kann, um ein Hängenbleiben oder Herausreißen des Reiberdrahtes beim Herausnehmen der Jünder oder bei Herabnahme der Papierkappe zu verhüten.
- 3. Mehrere auf diese Art hergerichtete Bündel sind in eine einfache Kiste zu legen, beren Bruttogewicht 20 Kilogramm nicht übersteigen darf.

4. Die Hohlräume in ben Kiften sind mit Papierabfällen ober Holzwolle mit großer Sorgfalt dicht auszufüllen.

5. Die Kiste selbst, beren Länge sich nach ber Länge ber Friktionszünder richtet, muß mindestens aus 22 Millimeter starken Bretterwänden bestehen, welche weder Nisse noch Ustlöcher ausweisen, und welche zur Erzielung der nöthigen Haltbarkeit durch Verzinkung mit einander zu verbinden sind.

6. Ueber Deckel und Seitenwände der Kifte ist endlich ein die Schutymarke enthaltendes Kabrikzeichen zu kleben.

XXXVe.

Patronen aus Sekurit (einem Gemenge von Ammoniaffalpeter, Kalisalpeter und Dinitrobenzol), aus Roburit (einem Gemenge von Ammoniaffalpeter, Chlordinitrobenzol

und Chlordinitronaphtalin), aus Ruborit (einem Gemenge von Ammoniaksalpeter und Dinitrobenzol), aus Wachspulver (einem Gemenge von chlorfaurem Kali, Carnaubawachs und Hexenmehl [Onkopodium]), aus Boswinckel'schem Sicherheitssprengstoffe (einem Gemenge aus Ammonsalpeter, Dinitrobenzol, Harzen, Paraffin, Fetten und Lacken), aus sogenanntem Favier'schem Sprengstoff (einem Gemenge von Ammoniaksalpeter und Mono- oder Dinitronaphtalin), aus Dahmenit (einem Gemenge von falpeterfaurem Ammonium, salpeterfaurem Kali und Naphtalin) oder aus Westfalit (einem Gemenge von Salpeter mit Harz, Naphtalin und rohen Theerölen, mit oder ohne Zusat von Lacken und Firnissen) und aus Progressit (einem Gemenge von Ammoniafsalpeter und falzsaurem Anilin mit oder ohne Zusat von schwefelsaurem Ammoniaf) werden unter folgenden Bedingungen befördert:

1. (1) Die Patronen find in luftbicht verschlossene Blechbuchsen und lettere in

starte Holzkisten zu verpacken.

(2) Mit Paraffin oder Ceresin getränkte Patronen können auch durch eine feste Umhüllung von Papier in Pactete vereinigt werden; die Packete sind in haltbare hölzerne Kisten oder Tonnen, deren Jugen so gedichtet sind, daß ein Ausstreuen nicht stattsinden kann, sest zu verpacken.

(3) Jebe Rifte ober Tonne barf höchstens 50 Kilogramm Patronen enthalten.

2. Die Kisten und Tonnen muffen mit einer ben Inhalt beutlich keunzeichnenden Aufschrift verschen sein.

3. (1) Jeder Sendung muß eine vom Fabrikanten und einem vereideten Chemiker ausgestellte Bescheinigung über die Art des Sprengstoffes und über die Beachtung der unter Zisser 1 und 2 getroffenen Vorschriften beigegeben werden.

(2) Eine gleiche Bescheinigung ist von dem Absender auf dem Frachtbriefe

unter amtlicher Beglaubigung ber Unterschrift auszustellen.

XXXVI.

Fertige Patronen für Sandfeuermaffen, und zwar:

- 1. Metallpatronen mit ausschliesslich aus Metall bestehenden Hülsen,
 - 2. Patronen, deren Hülsen nur zum Theil aus Metall bestehen und
 - 3. Patronen mit Papierhülfen, die einzeln in gut verschloffene Blech. hülfen eingelegt find,

(wegen anderer Patronen vergleiche Nr. XXXV a Ziffer 1)

werden unter folgenden Bedingungen befördert:

a) Bei den Metallpatronen müssen die Geschosse mit den Metallhülsen so fest verbunden sein, dass ein Ablösen der Geschosse und ein Ausstreuen von Pulver nicht stattfinden kann. Patronen, deren Hülsen aus Pappe und einem metallenen äusseren oder inneren Mantel hergestellt sind, müssen derart beschaffen sein, dass die ganze Menge bes Pulvers sich in dem metallenen Patronen-untertheil befindet und durch einen Pfropfen oder Spiegel abgeschlossen ist. Die Pappe der Patrone muss von solcher Beschaffenheit sein, dass ein Brechen beim Transporte ausgeschlossen ist.

20*

b) Die Patronen sind zunächst in Blechbehälter, Holzkistchen oder steife Kartons derart fest zu verpacken, dass sie sich darin nicht verschieben können. Die einzelnen Behälter u. s. w. sind sodann dicht neben- und übereinander in gut gearbeitete feste Holzkisten zu verpacken, beren geringste Wandstärke nach folgenden Stusen zu bemessen ist:

			Drun	ogetet	u)ı	ner gente:		germane	wantipla	1
				bis	5	Rilogramm	einschließlich	7 1	Rillimeter	
1	über	5	Rilogramm		50		manini pi kada	12	me made	
	-	50	Canellaldh	. 1	00	Parl tol de	D metanist	15		
		100		. 1	50	41000	NE SELECT CO.	20		
		150	met 70 stimi	. 2	00	mill e identi	White Has	25		

Bei Kisten mit Blecheinsatz darf die Wandstärke der Holzkiste um 5 Millimeter, jedoch niemals auf weniger als 7 Millimeter vermindert werden. Etwa leer bleibende Räume sind mit Pappe, Papierabfällen, Werg, Holzwolle oder Hobelspähnen — alles völlig trocken — berart sest auszufüllen, bas

ein Schlottern in der Rifte wahrend bes Transportes ausgeschloffen ift.

c) Das Gewicht einer mit Patronen gefüllten Kiste darf 200 Rilo-

gramm nicht übersteigen.

d) Der Verschluss der Kisten darf nicht mittelst eiserner Nägel erfolgen. Die Kisten sind mit einer den Inhalt deutlich kennzeichnenden Aufschrift zu versehen. Ausserdem sind sie mit einem Plombenverschlusse, oder mit einem auf zwei Schraubenköpfen des Deckels angebrachten Siegel (Abdruck oder Marke), oder mit einem über Deckel und Seitenwände der Kiste geklebten, die Schutzmarke enthaltenden Zeichen zu versehen.

e) Der Absender hat im Frachtbriefe eine von ihm unterzeichnete Erklärung abzugeben, worin auch das Zeichen der Plombe, des Siegels, der Siegelmarke oder der Schutzmarke angegeben ist.

Die Erklärung hat zu lauten:

"Der Unterzeichnete erklärt, dass die in diesem Frachtbriefe angegebene, mit dem Zeichen verschlossene Sendung in Bezug auf Beschaffenheit und Verpackung ben in der Anlage B zur Vertehrs Ordnung für die Eisenbahnen Deutschlands unter Nr. XXXVI getroffenen Bestimmungen entspricht."

XXXVII.

Kugelzündhütchen und Schrotzündhütchen (Flobert-Munition):

- 1. Kugelzündhütchen sind in Pappschachteln, Blechschachteln, Holzkästchen oder starke Leinensäcken zu verpacken.
- 2. Schrotzündhütchen sind in Blechbehälter, Holzkistchen oder steife Kartons derartig fest zu verpacken, dass sie sich darin nicht verschieben können.

Die einzelnen Behälter für Kugelzündhütchen und für Schrotzündhütchen müssen sorgfältig in feste Kisten oder Fässer verpackt, und jedes Kollo muss mit einem besonderen, je nach dem Inhalte die Bezeichnung: "Kugelzündhütchen" oder "Schrotzündhütchen" tragenden Zettel beklebt sein.

Für Flobert-Zündhütchen ohne Kugel und Schrot gelten dieselben

Verpackungsbedingungen, wie für Schrotzündhütchen.

XXXVIII.

Feuerwerkskörper, welche aus gepresstem Mehlpulver und ähnlichen Gemischen bestehen, werden unter folgenden Bedingungen befördert:

- 1. Dieselben dürsen keine Mischungen von chlorsauren Salzen mit Schwefel und salpetersauren Salzen, serner von chlorsaurem Kali und Blutlaugensalz, sowie kein Quecksilbersublimat, keine Ammonsalze jeder Art, keinen Zinkstaub und kein Magnesiumpulver, überhaupt keine Stoffe enthalten, welche durch Reibung, Druck oder Schlag leicht zur Entzündung gebracht werden können, oder gar der Selbstentzündung unterliegen. Sie sollen vielmehr nur aus gepresstem Mehlpulver oder aus ähnlichen, wesentlich aus Salpeter, Schwefel und Kohle bestehenden Mischungen, ebenfalls in gepresstem Zustande, hergestellt sein. Gekörntes Pulver darf der einzelne Feuerwerkskörper nur höchstens 30 Gramm enthalten.
- 2. Das Gesammtgewicht des Satzgemenges der Feuerwerkskörper, welche zu einem Frachtstück verpackt sind, darf 20 Kilogramm, das gekörnte Pulver, welches sie enthalten, 2,5 Kilogramm nicht übersteigen.
- 3. Die einzelnen Feuerwerkskörper müssen, jeder für sich, in mit festem Papier umhüllte Kartons, oder in Pappe oder starkes Packpapier verpackt und die Zündstellen jedes einzelnen Körpers mit Papier oder Kattun überklebt sein, und zwar derart, dass jedes Stauben der Feuerwerkssätze ausgeschlossen erscheint. Die zur Verpackung dienenden Kisten müssen vollständig ausgefüllt und etwaige Lücken mit Stroh, Heu, Werg, Papierspähnen oder dergleichen so ausgestopft sein, dass eine Bewegung der Packete auch bei Erschütterungen ausgeschlossen ist. Diese Ausfüllmaterialien müssen vollkommen rein und trocken sein, es darf daher z. B. frisches Heu oder fettes Werg zur Festlagerung der Feuerwerkskörper nicht verwendet werden. In Kisten, welche Feuerwerkskörper enthalten, dürfen andere Gegenstände nicht verpackt werden.

- 4. Die Kisten müssen aus mindestens 22 Millimeter starken Brettern gefertigt, die Seitenwände durch Zinken mit einander verbunden, Boden und Deckel aber durch genügend lange Schrauben befestigt sein; im Innern sind die Kisten mit zähem, festem Papier vollständig auszukleben. Die Aussenwände der Kisten müssen vollständig frei von anhaftenden Sätzen und Satzkrusten der Feuerwerkskörper sein. Der Fassungsraum einer Kiste darf 1,2 Kubikmeter, das Bruttogewicht 75 Kilogramm nicht übersteigen. Aeusserlich sind die Kisten mit der deutlichen Aufschrift "Feuerwerkskörper aus Mehlpulver" und dem Namen des Absenders zu versehen. Auch sind die Sendungen mit der Deklaration der einzelnen Arten von Feuerwerkskörpern zu versehen, wie Raketen, Feuerräder, Salonfeuerwerk u. s. w.
- 5. Jeder Sendung muss eine vom Absender ausgestellte, amtlich beglaubigte Bescheinigung über die Beachtung der oben unter 1 bis 4 getroffenen Vorschriften beigegeben werden.

XXXIX.

Gepresste Schiessbaumwolle mit mindestens 15 Prozent Wassergehalt wird unter folgenden Bedingungen befördert:

- 1 Dieselbe ist in wasserdichte, haltbare, starkwandige Behälter fest zu verpacken. Diese Behälter müssen mit der deutlichen Aufschrift "Nasse, gepresste Schiessbaumwolle" versehen sein. Das Bruttogewicht eines Kollo darf 90 Kilogramm nicht überschreiten.
- 2. Die Aufgabe und Beförderung als Eilgut ist ausgeschlossen. Die Beförderung darf niemals mit Personenzügen, mit gemischten Zügen aber nur auf solchen Strecken erfolgen, auf welchen keine Güterzüge verkehren.
- 3. Auf dem Frachtbriefe muss vom Absender unter amtlicher Beglaubigung der Unterschrift bescheinigt sein, dass die Beschaffenheit und die Verpackung der zu versendenden Schiessbaumwolle den oben getroffenen Bestimmungen entspricht.
- 4. Die Schiessbaumwolle darf nur mit solchen Gütern in demselben Wagen verladen werden, welche nicht leicht entzündlich sind.
- 5. Eine Unterbringung ber in Nr. XXXVa Zisser 1, 2, 3, 5 und 6 aufgeführten Gegenstände, sowie von Zündungen (Nr. II und XXXVb) mit Schiessbaumwolle in demselben Wagen ist untersagt. Im Uebrigen bürsen die unter Nr. XXXVa angeführten Gegenstände unter Beachtung der für diese vorgeschriebenen besonderen Bedingungen mit Schießbaumwolle in demselben Wagen besorbert werden, sosen die Schießbaumwolle gleichzeitig mit diesen Gegenständen

zur Ausladung kommen foll und die Behälter der Schießbaumwolle nicht mit eisernen Bändern versehen sind.

6. Zur Beförderung von Schiessbaumwolle verwendete offene Wagen

sind mit Decken zu versehen.

XL.

(1) Schiessbaumwolle in Flockenform und Collodiumwolle werden, sofern sie mit mindestens 35 Prozent Wasser angefeuchtet sind, in luftdichten Gefässen, die in dauerhafte Holzkisten fest verpackt sind, zur Beförderung angenommen.

(2) Auf dem Frachtbriefe muss vom Absender und von einem vereibeten Chemiker unter amtlicher Beglaubigung der Unterschriften bescheinigt sein, dass die Beschaffenheit der Waare und die Verpackung obigen

Vorschriften entspricht.

(3) Enthalten biese Stoffe einen niedrigeren Prozentsat von Wasser, so sinden die bezüglichen Vorschriften unter Nr. XXXV a Ziffer 4 Anwendung.

XLI.

Knallbonbons werden zum Transporte zugelassen, wenn dieselben zu 6 bis 12 Stück in Kartons liegen, welche dann in Holzkisten zusammengepackt sind.

XLII.

Bengalische Schellackpräparate ohne Zünder (Flammenbücher, Salonkerzen, Fackeln, Belustigungshölzchen, Leuchtstangen, bengalische Streichhölzer und dergleichen) müssen in Behälter aus starkem Eisenblech oder aus festgefügtem Holze von nicht über 1,2 Kubikmeter Grösse sorgfältig und dergestalt fest verpackt sein, dass der Raum der Behälter völlig ausgefüllt ist. Die Behälter sind äusserlich mit dem Inhalte zu bezeichnen.

XLIIa.

Bunbbanber und Zünbblätichen (amorces) unterliegen nachstehenden Bestimmungen:

1. Dieselben sind zu höchstens je 100 Zündpillen — die im Ganzen nicht mehr als 0,75 Gramm Zündmasse enthalten dürfen — in Pappschachteln zu verpacken. Höchstens je 12 Schachteln sind zu einer Rolle zu vereinigen und höchstens je 12 Rollen zu einem sesten Packet mit Papierumschlag zu verbinden.

2. Die Packete sind in Behälter von starkem Eisenblech ober in sehr feste hölzerne Kisten, beide von nicht über 1,2 Kubikmeter Größe, ohne Beilegung anderer Gegenstände bergestalt zu verpacken, daß zwischen den Wänden des Behälters und seinem Inhalte ein Raum von mindestens 30 Millimeter mit Sägespähnen Stroh, Werg oder ähnlichem Material ausgefüllt und eine Bewegung oder Ber schiedung der Packete auch bei Erschütterungen ausgeschlossen ist.

3. Die Behalter muffen neben der Angabe des Inhalts die beutliche Bezeichnung

bes Absenbers und ber Fabrik tragen.

4. Jeber Sendung muß eine vom Fabrikanten und einem vereideten Chemifer aus. gestellte Bescheinigung über die Beachtung ber vorstehend unter 1 bis 3 getroffenen Vorschriften beigegeben werden.

XLIII.

Knallerbsen werden unter folgenden Bedingungen befördert:

- 1 Dieselben sind höchstens zu je 1000 Stück, welche im Ganzen nicht mehr als 0,5 Gramm Knallsilber enthalten dürfen, in mit Papier umhüllte Pappschachteln zwischen Sägemehl zu verpacken.
- 2. Die Schachteln sind in Behälter von starkem Eisenblech oder in feste hölzerne Kisten, beide von nicht über 0,5 Kubikmeter Inhalt, ohne Beilegung anderer Gegenstände dergestalt zu verpacken, dass zwischen den Wänden des Behälters und seinem Inhalte ein Raum von mindestens 30 Millimeter mit Sägemehl, Stroh, Werg oder ähnlichem Material ausgefüllt und eine Bewegung oder Verschiebung der Schachteln bei Erschütterungen ausgeschlossen ist.
- 3. Die Behälter müssen neben der Angabe des Inhalts die deutliche Bezeichnung des Absenders und der Fabrik tragen.
- 4. Jeder Sendung muss eine vom Fabrikanten und einem vereibeten Chemiker ausgestellte Bescheinigung über die Beachtung der vorstehend unter 1 bis 3 getroffenen Vorschriften beigegeben werden.

stargen, bengalische Streich VIJX r und dergleichen) müssen in

Verflüssigte Gase - Kohlensäure, Stickoxydul, Ammoniak, Chlor, wasserfreie schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd (Phosgen) - unterliegen nachstehenden Bestimmungen:

- 1. Diese Stoffe dürsen nur in Behältern aus Schweisseisen, Flusseisen oder Gussstahl, Chlorkohlenoxyd (Phosgen) ausserdem auch in kupfernen Behältern zur Beförderung aufgeliefert werden. Die Behälter müssen:
- a) bei amtlicher, für Kohlensäure, Stickoxydul und Ammoniak alle drei Jahre, für Chlor, schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd jedes Jahr zu wiederholender Prüfung einen inneren Druck, dessen Höhe unter 2 näher angegeben ist, ohne bleibende Veränderung ihrer Form und ohne Undichtigkeit zu zeigen, ausgehalten haben;
 - b) einen amtlichen, in dauerhafter Weise an leicht sichtbarer Stelle angebrachten Vermerk tragen, welcher das Gewicht

des leeren Behälters, einschliesslich des Ventils nebst Schutzkappe oder des Stopfens, sowie die zulässige Füllung in Kilogramm nach Massgabe der Bestimmungen unter 2 und den Tag der letzten Druckprobe angiebt;

- c) (1) aus dem gleichen Stoffe, wie die Behälter selbst, hergestellte und fest aufgeschraubte Kappen zum Schutze der Ventile tragen.
 - (2) Bei den kupfernen Versandgefässen für Chlorkohlenoxyd (Phosgen) können jedoch auch schmiedeeiserne Schutzkappen verwendet werden.
 - (3) Die Behälter müssen mit einer Vorrichtung versehen sein, welche das Rollen derselben verhindert.
 - (4) Ferner dürfen die Behälter für Chlorkohlenoxyd (Phosgen) anstatt mit Ventilen auch mit eingeschraubten Stopfen ohne Schutzkappe verschlossen werden. Diese Stopfen müssen so dicht schliessen, dass sich der Inhalt des Gefässes nicht durch Geruch bemerklich macht.
 - (5) Sofern die Behälter fest in Kisten verpackt sind, ist das Anbringen von Kappen zum Schutze der Ventile, sowie von Rollkränzen nicht erforderlich.
- 2. Der bei jeder Prüfung der Behälter anzuwendende innere Druck und die höchste zulässige Füllung betragen:
- a) für Kohlensäure und Stickoxydul: 250 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 1,34 Liter Fassungsraum des Behälters. Beispielsweise darf also ein Behälter, welcher 13,40 Liter fasst, nicht mehr als 10 Kilogramm flüssiger Kohlensäure oder Stickoxydul enthalten;
- b) für Ammoniak: 100 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 1,86 Liter Fassungsraum des Behälters;
 - c) für Chlor: 50 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 0,9 Liter Fassungsraum;
 - d) für schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd (Phosgen):
 30 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 0,8 Liter
 Fassungsraum.
 - 3. Die mit verslüssigten Gasen gefüllten Behälter dürsen nicht geworsen werden und sind weder der Einwirkung der Sonnenstrahlen noch der Osenwärme auszusetzen.
 - 4. Zur Beförderung sind nur bedeckt gebaute Wagen oder besonders dazu eingerichtete Kesselwagen, welche mit einem hölzernen Ueberkasten versehen sein müssen, zu verwenden.

XLIVa.

Gasförmige Kohlenfäure und Grubengas werden zur Beförderung nur dann angenommen, wenn ihr Druck den von 20 Atmosphären nicht übersteigt, und wenn sie in Behältern aus Schweißeisen, Flußcisen oder Gußstahl aufgeliesert werden, welche bei einer innerhalb Jahresfrist vor der Aufgabe stattgehabten amtlichen Prüfung ohne bleibende Beränderung der Form mindestens das Anderthalbsache dessenigen Drucks ausgehalten haben, unter welchem die Kohlensäure oder das Grubengas bei ihrer Auflieserung stehen. Jeder Behälter muß mit einer Deffnung, welche die Besichtigung seiner Innenwandungen gestattet, einem Sicherheitsventil, einem Wasserablaßhahn, einem Füll- beziehungsweise Ablaßventil, sowie mit einem Manometer versehen sein und nuß alljährlich auf seine gute Beschaffenheit antslich geprüft werden. Ein an leicht sichtbarer Stelle angebrachter amtlicher Vermerf auf dem Behälter muß deutlich erkennen lassen, wann und auf welchen Druck die Prüfung desselben stattgefunden hat. In dem Frachtbriese ist anzugeden, daß der Druck der aufgesieserten Kohlensäure oder des Grubengases auch dei einer Temperatursteigerung dis zu 40 Grad Celsius den Druck von 20 Utmosphären nicht übersteigen kann. Die Versandstation hat sich von der Beachtung vorstehender Vorschriften und insbesondere durch Vergleichung des Manometerstandes mit dem Prüfungsvermerk davon zu überzeugen, daß die Prüfung der Behälter auf Druck in ausreichendem Maße stattgefunden hat.

XLV.

Verdichteter Sauerstoff, verdichteter Wasserstoff und verdichtetes Leuchtgas werden unter folgenden Bedingungen befördert:

- 1. Diese Stoffe dürsen höchstens auf 200 Atmosphären verdichtet sein und müssen in nahtlosen Cylindern aus Stahl oder Schmiedeeisen von höchstens 2 Meter Länge und 21 Centimeter innerem Durchmesser zur Beförderung aufgeliesert werden. Die Behälter müssen:
 - a) bei amtlicher, alle 3 Jahre zu wiederholender Prüfung, ohne bleibende Aenderung der Form und ohne Undichtigkeit zu zeigen, das Doppelte des Druckes ausgehalten haben, unter dem die Gase bei der Auslieferung zur Beförderung stehen;
- b) einen amtlichen, an leicht sichtbarer Stelle dauerhaft angebrachten Vermerk tragen, der die Höhe des zulässigen Druckes und den Tag der letzten Druckprobe angiebt;
- c) mit Ventilen versehen sein, die, wenn sie im Innern des Flaschenhalses angebracht sind, durch einen aufgeschraubten, nicht über den Rand des Flaschenhalses seitlich hervorragenden Metallstöpsel von mindestens 25 Millimeter Höhe oder, wenn sie sich ausserhalb des Flaschenhalses befinden, und wenn die Behälter unverpackt aufgeliefert werden, durch fest aufgeschraubte, aus Stahl, Schmiedeeisen oder schmiedbarem Gusse hergestellte Kappen zu schützen sind;

d) (1) falls sie in Wagenladungen unverpackt aufgeliefert werden, so verladen sein, dass ein Rollen unmöglich ist. Nicht in Wagenladungen aufgegebene Behälter müssen mit einer das Rollen wirksam verhindernden Vorrichtung versehen sein.

(2) Erfolgt die Auslieserung in Kisten, so müssen diese die deutliche Ausschrist "Verdichteter Sauerstoss", "Verdichteter Wasserstoss" oder "Verdichtetes Leuchtgas" tragen.

2. Jede Sendung muss durch eine mit einem richtig zeigenden Manometer ausgerüstete und mit dessen Handhabung vertraute Person aufgeliefert werden. Diese Person hat auf Verlangen das Manometer an jedem aufgelieferten Behälter anzubringen, so dass der annehmende Beamte durch Ablesen an dem Manometer sich davon überzeugen kann, dass der vorgeschriebene höchste Druck nicht überschritten ist. Ueber die vorgenommene Probe ist von dem Abfertigungsbeamten ein kurzer Vermerk in dem Frachtbriefe zu machen.

3. Die mit verdichteten Gasen gefüllten Behälter dürfen nicht geworfen, auch der Einwirkung der Sonnenstrahlen oder der Ofen-

warme nicht ausgesetzt werden.

4. Zur Beförderung sind bedeckt gebaute Wagen zu verwenden; die Verladung in offene Wagen ist nur dann zulässig, wenn die Auflieferung in zur Beförderung auf Landwegen besonders eingerichteten, mit Planen bedeckten Fahrzeugen erfolgt.

XLVI.

Chlormethyl wird nur in luftdicht verschlossenen starten Metallgefässen und auf offenen Wagen befördert. In den Monaten April bis Oktober einschliesslich sind derartige Sendungen von dem Absender mit Decken zu versehen, falls nicht die Gefässe in Holzkisten verpackt sind.

XLVII.

Phosphortrichlorid, Phosphoroxychlorid und Acetylchlorid dürfen nur befördert werden:

entweder

1. in Gefässen aus Blei oder Kupfer, welche vollkommen dicht und mit guten Verschlüssen versehen sind;

2. in Gefässen aus Glas; in diesem Falle jedoch unter Beobachtung

folgender Vorschriften:

a) Zur Beförderung dürfen nur starkwandige Glasflaschen verwendet werden, welche mit gut eingeschliffenen Glasstöpseln verschlossen sind. Die Glasstöpsel sind mit Paraffin zu um-

giessen; auch ist zum Schutze dieser Verkittung ein Hut von Pergamentpapier über den Flaschenhals zu binden.

b) Die Glasslaschen sind, falls sie mehr als 2 Kilogramm Inhalt haben, in metallene, mit Handhaben versehene Behälter zu verpacken und darin so einzusetzen, dass sie 30 Millimeter von den Wänden abstehen; die Zwischenräume sind mit getrockneter Infusorienerde dergestalt vollständig auszustopfen, dass jede Bewegung der Flaschen ausgeschlossen ist.

c) Glasslaschen bis zu 2 Kilogramm Inhalt werden auch in starken, mit Handhaben versehenen Holzkisten zur Beförderung zugelassen, welche durch Zwischenwände in so viele Abtheilungen getheilt sind, als Flaschen versandt werden. Nicht mehr als vier Flaschen dürfen in eine Kiste verpackt werden. Die Flaschen sind so einzusetzen, dass sie 30 Millimeter von den Wänden abstehen; die Zwischenräume sind mit getrockneter Infusorienerde dergestalt vollständig auszustopfen, dass jede Bewegung der Flaschen ausgeschlossen ist.

d) Auf den Deckel der unter b und c erwähnten Behälter ist neben der Angabe des Inhalts das Glaszeichen anzubringen.

XLVIII.

Phosphorpentachlorid (Phosphorsuperchlorid) unterliegt den vorstehend unter Nr. XLVII gegebenen Vorschriften mit der Massgabe, dass die unter 2b angeordnete Verpackung erst bei Glasflaschen von mehr als 5 Kilogramm Inhalt erforderlich ist. Bei Flaschen bis zu 5 Kilogramm Inhalt genügt die Verpackung nach 2c.

XLIX.

(1) Wasserstoffsuperoxyd ist in Gefässen, welche nicht luftdicht verschlossen sind, aufzugeben und wird nur in gedeckt gebauten oder in offenen Wagen mit Deckenverschluss befördert.

(2) Falls dieser Stoff in Ballons, Flaschen oder Kruken verschickt wird, so müssen die Behälter wohl verpackt und in besondere, mit Hand-

haben versehene starke Kisten oder Körbe eingeschlossen sein.

XLIX a.

Ratriumsuperogyd ift in ftarten Blechbuchsen mit verlothetem Deckel, die in eine mit verlothetem Blecheinsat ausgestattete, starte Holzfiste verpackt sind, aufzugeben.

L.

Präparate, welche aus Terpentinöl oder Spiritus ober anderen leicht entzündlichen Flüssgeiten, wie Petroleumnaphta, einerseits und Harz

andererseits bereitet sind, wie Spirituslacke und Sikkative, unter-

liegen den nachstehenden Vorschriften:

1. (1) Wenn diese Präparate in Ballons, Flaschen oder Kruken verschickt werden, so müssen die Behälter dicht verschlossen, wohl verpackt und in besondere, mit starken Vorrichtungen zum bequemen Handhaben versehene Gefässe oder geflochtene Körbe eingeschlossen sein.

(2) Wenn die Versendung in Metall-, Holz- oder Gummibehältern erfolgt, so müssen die Behälter vollkommen dicht

und mit guten Verschlüssen versehen sein.

2. Die aus Terpentinöl ober Petroleumnaphta und Harz bereiteten übelriechenden Präparate dürfen nur in offenen Wagen befördert werden.

3. Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche Nr. XXXV.

La

(1) Gefettete Eisen- und Stahlspähne (Dreh., Bohr. und bergleichen Spähne) und Rücktände von der Reduktion des Nitrobenzol aus Anilin-fabriken werden, sofern sie nicht in luftbicht verschlossenen Behältern aus ftarkem Eisenblech verpackt zur Aufgabe gelangen, nur in eisernen Wagen mit Deckeln ober unter Deckenverschluß befördert.

(2) Aus bem Frachtbriefe muß ersichtlich fein, ob die Gifen. oder Stahlspähne gefettet

find oder nicht, andernfalls werben sie als gefettet behandelt.

LI.

Mit Fett oder Oel getränktes Papier, sowie Hülsen aus solchem werden nur in bedeckt gebauten oder in offenen Wagen unter Deckenverschluss befördert.

LII.

Stalldunger, sowie andere Fäkalien und Latrinenstoffe werden nur in Wagenladungen und unter nachstehenden weiteren Be-

dingungen zur Beförderung angenommen:

1. Die Beladung und Entladung haben Absender und Empfänger zu bewirken, welchen auch die jedesmalige Reinigung der Ladestellen nach Massgabe der von der Verwaltung getroffenen Anordnung obliegt.

2. Trockener Stalldünger in losem Zustande wird in offenen Wagen mit Deckenverschluss befördert, welchen der Absender zu be-

schaffen hat.

3. Andere Fäkalien und Latrinenstoffe dürfen, sofern nicht besondere Einrichtungen für deren Transport bestehen, nur in ganz festen, dicht verschlossenen Gefässen und auf offenen Wagen, oder in Kesselwagen befördert werden. In jedem Falle sind Vorkehrungen zu treffen, welche das Herausdringen der Masse und der Flüssigkeit verhindern und die Verbreitung des Geruches thunlichst verhüten. Auf letzteres ist auch für die Art der Beladung und Entladung Bedacht zu nehmen.

4. Das Zusammenladen mit anderen Gütern ist unstatthaft.

5. Die Eisenbahn kann die Vorausbezahlung der Fracht bei der Aufgabe verlangen.

6. Die Kosten etwa nöthiger Desinfektion fallen dem Absender be-

ziehungsweise dem Empfänger zur Last.

7. Die Bestimmungen über die Beit und Frist der Beladung und Entladung wie der An- und Absuhr, imgleichen die Bestimmung des Suges, mit welchem die Beförderung zu erfolgen hat, steht der Verwaltung zu.

LIII.

Frische Kälbermagen werden nur in wasserdichte Behälter verpackt und unter folgenden Bedingungen zur Beförderung angenommen:

1. Sie müssen von allen Speiseresten gereinigt und derart gesalzen sein, dass auf jeden Magen 15 bis 20 Gramm Kochsalz verwendet ist.

2. Bei der Verpackung ist auf den Boden des Gefässes sowie auf die oberste Magenschicht je eine etwa 1 Centimeter hohe Schicht

Salz zu streuen.

3. Im Frachtbriese ist von dem Absender zu bescheinigen, dass die Vorschriften unter 1 und 2 beobachtet sind.

4. Die Eisenbahn kann die Vorausbezahlung der Fracht bei der

Aufgabe verlangen.

5. Die Kosten etwa nöthiger Desinfektion fallen dem Absender beziehungsweise dem Empfänger zur Last.

Dementsprechend sind die Verweisungen im S. 50 A4 der Verkehrs-Ordnung wie folgt zu ändern:

in lit. a und b die Nr. XXXVI in Nr. XXXVa,

XXXVIb = XXXVVc,

XXXVIa = XXXVb und

XLIII,

e XLIII . XLIIa.

Die Bestimmungen der neuen Anlage B unter XX Absatz 3, XXXV b und XXXV c treten sosort, die übrigen Aenderungen am 1. April 1895 in Kraft. Berlin, den 9. Februar 1895.

Der Meichskanzler. Fürst zu Hohenlohe. (Nr. 2214.) Bekanntmachung, betreffend eine neue Vereinbarung erleichternber Vorschriften für den wechselseitigen Verkehr zwischen den Eisenbahnen Deutschlands einerseits und Oesterreichs und Ungarns andererseits. Vom 9. Februar 1895.

In Gemäßheit des vom Bundesrath in der Sitzung vom 7. Februar 1895 gefaßten Beschlusses wird nachstehende, zwischen dem Deutschen Neich und Desterreich-Ungarn getroffene Vereinbarung veröffentlicht:

Vereinbarung erleichternder Vorschriften

für ben

wechselseitigen Verkehr zwischen den Eisenbahnen Deutschlands einerseits und Oesterreichs und Ungarns andererseits rücksichtlich der nach dem internationalen Uebereinkommen vom 14. Oktober 1890 von der Beförderung ausgeschlossenen oder bedingungsweise zugelassenen Gegenstände.

Die zwischen Deutschland, Desterreich und Ungarn, den Niederlanden und der Schweiz, wie auch Belgien und Luxemburg zur Zeit in Geltung stehende Bereinbarung erleichternder Vorschriften rücksichtlich der nach dem internationalen Uebereinkommen vom 14. Oktober 1890 von der Beförderung ausgeschlossenen oder bedingungsweise zugelassenen Gegenstände (Neichs-Gesehl. von 1894 S. 113 ff. und S. 403), welche bisher auf den Wechselverkehr zwischen Deutschland einerseits und Desterreich und Ungarn andererseits sich nicht bezogen hat, sindet nunmehr mit den nachstehenden Zusähen auch auf diesen Verkehr Anwendung.

Bu A II.

(§. 1 Ziffer 3 ber Ausführungs-Bestimmungen zum internationalen Uebereinkommen.) Für Leichentransporte bleibt die Vereinbarung zwischen dem Deutschen Reich und Desterreich und Ungarn über die gegenseitige Anerkennung von Leichenpässen vom 12. März 1890 in Kraft. Solche Transporte werden auch auf Grund eines Beförderungsscheines angenommen.

Ru B.

(Unlage 1 ber Ausführungs. Bestimmungen.)

III XVa

ist einzuschalten:

Abfallschwefelsäure aus Nitroglycerinfabriken wird nur dann zur Beförderung zugelassen, wenn sie nach einer von dem Fabrikanten auf dem

Frachtbriefe ausgestellten Bescheinigung vollständig benitrirt worden ist. Im Uebrigen sinden die Borschriften unter XV Anwendung.

MIS XXXVa

ist einzuschalten:

1. Tertige (das heißt mindestens mit dem Schießmittel geladene) Patronen für Handfeuerwaffen, welche entweder Schwarzpulver oder andere in Desterreich und Ungarn zum Sisenbahntransporte besonders zugelassene Schieße mittel enthalten, jedoch mit Ausnahme der unter XXXVI aufgeführten Vatronen;

2. Feuerwerkskörper, insoweit sie nicht Stoffe enthalten, welche nach §. 1 Ziffer 4 der Ausführungs-Bestimmungen zum internationalen Uebereintommen über den Eisenbahnfrachtverkehr von der Beförderung überhaupt ausgeschlossen sind (wegen Feuerwerkskörper aus Mehlpulver und ähnlichen Gemischen siehe XXXVIII und wegen bengalischer Schellachpräparate XLII);

3. Bundfchnure mit Ausnahme ber Sicherheitszunder (megen biefer

siehe IV);

4. Nitrocellulose, insbesondere Schießbaumwolle, Collodiumwolle und Phropapier, sofern diese Stosse mit mindestens 20 Prozent Wasser angeseuchtet sind, ferner Patronen aus gepreßter Schießbaumwolle mit einem Paraffinüberzuge (wegen gepreßter Schießbaumwolle mit mindestens 15 Prozent Wassergehalt und wegen Schießbaumwolle in Flockenform, sowie wegen Collodiumwolle, beide mit mindestens 35 Prozent Wassergehalt, siehe XXXIX und XL);

5. Sprengfräftige Zündungen, als Sprengfapfeln (Spreng-

Reibung zur Wirkung gebracht werden,

unterliegen nachstehenden Bestimmungen:

A.

Berpadung.

3 u 1.

(1) Fertige Patronen für Handseuerwaffen, mit Ausnahme der unter XXXVI aufgeführten, sind zunächst partienweise in Kartons von steiser Pappe derart sest zu verpacken, daß ein Verschieben in den Kartons nicht eintreten kann. Die einzelnen Kartons mit Patronen sind sodann dicht neben- und über- einander in gutgearbeitete, dem Gewichte des Inhalts entsprechend starke Holztsten oder Lonnen, deren Fugen so gedichtet sind, daß ein Ausstreuen nicht stattsinden kann, und welche nicht mit eisernen Reisen oder Bändern versehen sind, sest zu verpacken. Statt der bölzernen Kisten oder Tonnen können auch aus mehrsachen Lagen sehr starken und steisen gesirnisten Pappdeckels gesertigte Fässer (sogenannte amerikanische Fässer) verwendet werden. Der Verschluß der Kisten darf nicht mittelst eiserner Rägel erfolgen.

(2) Das Gewicht ber in einem Behälter befindlichen Patronen darf 60 Kilvgramm, das Bruttogewicht eines Behälters 90 Kilogramm nicht überschreiten.

(3) Die Behälter müssen mit der deutlichen, gedruckten oder schablonirten Aufschrift "Patronen für Handseuerwassen, geladen mit . " versehen sein.

Su 2.

Reiche. Befetbl. 1895.

(1) Feuerwerkskörper sind in hölzerne, haltbare und dem Gewichte des Inhalts entsprechend starke Kisten oder Tonnen, deren Fugen so gedichtet sind, daß ein Ausstreuen nicht stattsinden kann, und welche nicht mit eisernen Reisen oder Bändern versehen sind, fest zu verpacken. Statt der hölzernen Kisten oder Tonnen können auch aus mehrsachen Lagen sehr starken und steisen gestrnisken Pappdeckels gesertigte Fässer (sogenannte amerikanische Fässer) verwendet werden. Der Verschluß der Kisten darf nicht mittelst eiserner Nägel erfolgen.

(2) Das Bruttogewicht eines Behälters darf 90 Kilogramm nicht über-

steigen.
(3) Die Behälter müssen mit der deutlichen, gedruckten oder schablonirten Aufschrift "Feuerwerkskörper" versehen sein.

Bu 3.

(1) Zündschnüre (ausschließlich Sicherheitszünder) sind in hölzerne, haltbare und dem Gewichte des Inhalts entsprechend starke Kisten oder Tonnen, deren Fugen so gedichtet sind, daß ein Ausstreuen nicht stattsinden kann, und welche nicht mit eisernen Reisen oder Bändern versehen sind, fest zu verpacken. Statt der hölzernen Kisten oder Tonnen können auch aus mehrsachen Lagen sehr starken und steisen gefirnisten Pappbeckels gefertigte Fässer (sogenannte amerikanische Fässer) verwendet werden. Der Verschluß der Kisten darf nicht mittelst eiserner Rägel erfolgen.

(2) Das Gewicht der in einem Behälter befindlichen Zündschnüre darf 60 Kilogramm, das Bruttogewicht eines Behälters 90 Kilogramm nicht über-

(3) Die Behälter müssen mit der deutlichen, gedruckten oder schablonirten Aufschrift "Zündschnüre" versehen sein.

Bu 4.

(1) Nitrocellulose, insbesondere Schießbaumwolle, Collodiumwolle und Pyropapier — soweit derlei Präparate nicht durch besondere Bestimmungen vom Eisenbahntransporte ausgeschlossen sind — sind in hölzerne, haltbare und dem Gewichte des Inhalts entsprechend starke Kisten oder Tonnen, welche nicht mit eisernen Reisen oder Bändern versehen sind, so fest zu verpacken, daß eine Reibung des Inhalts nicht stattsinden kann. Statt der hölzernen Kisten oder Tonnen können auch aus mehrsachen Lagen sehr starken und steisen gesirnisten Pappdeckels gesertigte Fässer (sogenannte amerikanische Fässer) ver-

wendet werden. Der Verschluß der Behälter darf nicht mittelst eiserner Nägel erfolgen.

(2) Mit einem Ueberzuge von Paraffin versehene Patronen aus gepreßter (gemahlener) Schießbaumwolle sind vor ihrer Einlage in die Be-

hälter durch eine feste Umbüllung von Papier in Packete zu vereinigen.

(3) Diese Patronen, sowie Schießbaumwolle und andere Nitrocellulose bürfen weder mit Zündungen versehen, noch mit solchen in dieselben Behälter oder in denselben Wagen verpactt werden. Schießbaumwolle, sowie andere Nitrocellulose muß in wasserdichte Behälter verpactt sein.

(4) Das Bruttogewicht eines mit Schießbaumwolle ober anderer Nitrocellulose gefüllten Behälters barf 90 Kilogramm, das Bruttogewicht eines Schießbaumwollepatronen enthaltenden Behälters 35 Kilogramm nicht

übersteigen.

(5) Die Behälter müssen je nach ihrem Inhalte mit der deutlichen, gedruckten oder schablonirten Aufschrift "Schießbaumwolle" oder "Schießbaumwollepatronen" u. s. w. versehen sein.

Su 5.

Sprengkräftige Zündungen, als Sprengkapseln (Sprengzündhütchen) und Minenzündungen, welche durch Elektrizität oder durch Neibung zur Wirkung gebracht werden.

a. Sprengkapfeln (Sprengzundhütchen).

1. (1) Sprengkapseln (Sprengzündhütchen) sind nebeneinander mit der Deffenung nach oben in starke Blechbehälter, von welchen jeder nicht mehr als 100 Stück enthalten darf, dergestalt zu verpacken, daß eine Bewegung oder Verschiebung der

einzelnen Rapseln auch bei Erschütterungen ausgeschlossen ift.

(2) Der leere Raum in den einzelnen Kapseln und zwischen denselben ist bei Sendungen nach Deutschland mit trockenem Sägemehle oder einem ähnslichen sandsreien Stoffe vollständig auszufüllen, sofern nicht die Einrichtung der Kapseln, z. B. durch eine den Sprengsatz sicher abschließende innere Schutztapsel, Gewähr dafür bietet, daß der Sprengsatz bei der Beförderung nicht gelockert wird. Bei Sendungen nach Desterreich und Ungarn ist der leere Raum in und zwischen den einzelnen Kapseln frei zu lassen und der nach dem Einlegen der letzteren leerbleibende Theil des Behälters mittelst Stücken sandsreien trockenen Löschpapiers auszufüllen.

(3) Der Boden und die innere Seite des Deckels der Blechbehälter find mit einer Filzs oder Tuchplatte, die inneren Seitenwände der Behälter mit Karton-papier dergestalt zu bedecken, daß eine unmittelbare Berührung der Sprenakapseln

mit dem Bleche ausgeschlossen ist.

2. (1) Die so gefüllten Blechbehälter sind Stück für Stück mit einem haltbaren Papierstreisen derart zu umkleben, daß dadurch der Deckel so fest auf den Inhalt gepreßt wird, daß sich beim Schütteln kein Geräusch von locker gelagerten Sprengkapseln wahrnehmen läßt. (2) Die Behälter sind sodann in eine festgearbeitete Holzkiste von wenigstens 22 Millimeter Wandstarke oder in eine starke Blechkiste derart einzuschließen, daß die offenen Stirnenden der Sprengkapseln gegen den Kistendeckel gerichtet sind, und dabei Hohlräume zwischen den Schachteln, sowie diesen und den Kistenwänden möglichst vermieden werden. Nur am Umfange je eines oder auch mehrerer Behälter jeder Schicht, am besten an einer Kistenwand, ist behufs Erleichterung des Entleerens der Kiste durch den Deffnenden ein solcher Hohlraum vorzusehen, daß durch die in letzteren eingebrachten Fingerspißen die betreffende Schachtel bequem erfaßt werden fann.

(3) Dieser Hohlraum ist gleich den sonstigen unbeabsichtigten Hohlräumen in der Kiste mit Papierstücken, Stroh, Heu, Werg oder Holzwolle — alles völlig trocken — auszustopfen, worauf der Deckel der Kiste, sofern diese Kiste aus Blech besteht, aufgelöthet, sofern sie von Holz ist, mittelst Messingschrauben oder verzinnter Holzschrauben besestigt wird, für welche die Führungen im Deckel und in den Kistenwänden schon vor dem Füllen der Kiste vorgebohrt werden müssen.

3. (1) Diese Kiste, deren Deckel den Inhalt so niederzuhalten hat, daß ein Schlottern des letzteren nicht eintreten kann, ist nach dem Bekleben des Deckels mit einer Belehrung*) über das Dessen der Sprengkapselkiste in eine solid

*) Unmerkung. Die oben erwähnte Belehrung über bas Deffnen von Sprengkapfelkisten hat zu lauten:

"Sprengkapfelkisten sind berart zu öffnen, baß zuerst aus dem Deckel der äußeren Kiste die Schranben mittelst Schranbenzieher entfernt werden, wobei das Umfturzen der Kiste in Folge etwa zu starten Auflehnens des den Schranbenzieher

Sandhabenben zu verhindern ift.

Mach Freilegung des inneren Kistenbeckels ist auch die Innenkiste mit Beobachtung derselben Vorsicht und in gleicher Weise zu öffnen, worauf sowohl der Schraubenzieher als auch die mittelst desselben aus den Kistenwänden gezogenen Schrauben bei Seite zu schaffen sind. In der inneren Kiste wird am Umfange eines oder mehrerer, die Sprengkapseln enthaltenden, in Papier eingeschlagenen Blechbehälter der obersten Schicht ein mit Papierstücken, Stroh, Heu oder Werg ausgestopfter Hohlraum wahrzunehmen sein.

Nach vorsichtiger Entnahme des Füllmittels aus diesem Kohlraume — wobei durch Niederhalten der nächstliegenden Behälter ein Herausreißen derselben mit dem Füllmateriale verhindert werden muß — sind zuerst die hierdurch freigelegten Behälter mittelst der Fingerspigen und hierauf erst die übrigen Behälter dieser

Lage nach Bedarf zu entfernen.

Die Entnahme jeder weiteren Schicht von Behältern ift auf biefelbe Weife vorzubereiten und zu bewirfen, wobei bas frühere vorsichtige Entfernen ber in sonstigen kleineren Sohlräumen befindlichen Füllmittel vortheilhaft mitwirfen fann.

Das Deffnen einzelner Blechbehälter hat abseits bes übrigen Sprengkapselvorrathes zu geschehen, und es mussen bie zum Ausfüllen der Sohlräume in den Behältern verwendeten Stücke Löschpapiers gleichperweise zuerst entsernt werden,

bevor bie Sprengfapfeln mit ben Fingern erfaßt werden tonnen.

Ein anderes Wertzeug als der Schraubenzieher (Bruftleier) darf zum Oeffnen der Kiste nicht verwendet werden und sich auch nicht gleich anderen losen Metallgegenständen in der Rähe besinden; überhaupt ist mit der größten Vorsicht und ohne Anwendung von Gewalt, Schlag und Stoß zu hantiren."

gearbeitete und mittelst Messingschrauben ober verzinnter Holzschrauben zu verschließende hölzerne Ueberkiste von wenigstens 25 Millimeter Wandstärke mit dem Deckel nach auswärts einzulegen.

(2) Der Raum zwischen Kiste und Ueberkiste muß mindestens 30 Millimeter betragen und mit Sägespähnen, Stroh, Werg, Holzwolle oder Hobel-

spähnen ausgefüllt sein.

4. Nach Befestigung des zweiten Deckels, der die innere Kiste unverrückbar niederzuhalten hat, wird dieser äußere Deckel gleichfalls mit der erwähnten Belehrung und mit einem Zettel beklebt, der die Worte "Sprengkapseln — nicht stürzen" auffällig zu tragen hat.

5. Die einzelne Kiste darf an Sprengkapseln nicht mehr als 20 Kilogramm enthalten. Kisten, deren Gewicht 10 Kilogramm übersteigt, mussen mit Hand-

haben oder Leisten zur leichteren Sandhabung versehen sein.

6. Der Frachtbrief jeder Sendung muß eine vom Absender und einem der Bahn bekannten Chemiker ausgestellte Bescheinigung über die Beachtung der vorstehenden unter Ziffer 1 bis 5 getroffenen Vorschriften enthalten.

b. Eleftrifche Minengundungen.

1. (1) Die elektrischen Zündungen mit kurzen Drähten ober festem Kopf sind in starke Blechbehälter, von welchen jeder nicht mehr als 100 Stud enthalten darf, aufrecht gestellt zu verpaden. Die Behälter sind mit

Sägemehl oder ähnlichem Material vollständig auszufüllen.

(2) Statt der Blechbehälter können auch Schachteln aus starkem und steisem Pappdeckel zur Verwendung kommen. Die gefüllten Behälter sind in eine Holzoder starke Blechkiste und diese wiederum in eine hölzerne Ueberkiste zu verpacken. Die Wandstärke der inneren Holzkiste darf nicht unter 22 Millimeter, die der Ueberkiste nicht unter 25 Millimeter betragen.

2. (1) Die elektrischen Zündungen an langen Guttaperchadrähten oder Bändern sind, höchstens 10 Stück zusammengebunden, in Packete zu vereinigen, von welchen jedes nicht mehr als 100 Stück Zündungen enthalten darf. Die Zünder müssen abwechselnd an das eine und das andere Ende des Packetes zu liegen kommen. Von diesen Packeten sind je höchstens 10 zusammengebunden, in starkes Papier gewickelt und verschnürt, in eine Holz- oder starke Blechkiste zu verpacken, welche mit Heu, Stroh oder ähnlichem Material auszusüllen ist. Diese Kiste ist in eine hölzerne Ueberkiste zu verpacken, deren Wandstärke nicht unter 25 Millimeter betragen darf.

(2) Die elektrischen Zündungen an Holzstäben sind in hölzerne Kisten von mindestens 12 Millimeter Deckel-, Boden- und Seitenwandstärke und mindestens 20 Millimeter Stirnwandstärke, deren Länge um 8 Centimeter größer ist, als die der Zünder, derart zu verpacken, daß die Kiste höchstens 100 Zünder enthält, und daß an jeder Stirnwand die Hälfte der Zünder mit Drähten sicher befestiat ist, so daß kein Zünder einen anderen oder die Wandungen berühren

und ein Schlottern nicht eintreten kann. Höchstens je 10 solcher Kisten sind in eine hölzerne Ucberkiste zu verpacken.

3. Im Uebrigen finden die vorstehenden Bestimmungen unter a 3 bis 6

sinngemäß Anwendung.

c. Friftionszünder

find in nachstehender Beise zu verpacken:

1. Das Reiberdrahtende eines jeden Friktionszünders ist mit einer Papierverklebung derart zu versehen, daß dieselbe über die Reiberdrahtöse greift.

- 2. Höchstens 50 Stück Friktionszünder sind in ein Bündel zu vereinigen. Diese Bündel sind am Zünderkopfende in Holzwolle (Wollin) und darüber in Papier zu schlagen, wogegen deren umgebogene Reiberdrahtenden zuerst in eine aufgebundene, ungefüllte und darüber in eine zweite mit Holzwolle gefüllte Papierkappe zu legen sind. Hierbei muß jedoch genau darauf gesehen werden, daß in keinem Falle die Holzwolle in direkte Berührung mit den Reiberdrähten kommen kann, um ein Hängenbleiben oder Herausreißen des Neiberdrahtes beim Herausnehmen der Jünder oder bei Herabnahme der Papierkappe zu verhüten.
- 3. Mehrere auf diese Art hergerichtete Bündel sind in eine einfache Kiste zu legen, deren Bruttogewicht 20 Kilogramm nicht übersteigen darf.

4. Die Hohlräume in den Kisten sind mit Papierabfällen oder Holzwolle mit großer Sorgfalt dicht auszufüllen.

- 5. Die Kiste selbst, deren Länge sich nach der Länge der Friktionszünder richtet, muß mindestens aus 22 Millimeter starken Bretterwänden bestehen, welche weder Nisse noch Astlöcher ausweisen und welche zur Erzielung der nöthigen Haltbarkeit durch Berzinkung mit einander zu verbinden sind.
- 6. Ueber Deckel und Seitenwände der Kifte ist endlich ein die Schutzmarke enthaltendes Fabrikzeichen zu kleben.

B.

Mufgabe.

(1) Die Aufgabe und Beförderung als Eilgut ist ausgeschlossen.

(2) Bei Annahme einer Sendung ist thunlichst darauf Bedacht zu nehmen, daß die Weiterbeförderung von der Grenzstation ab in unmittelbarem Anschlusse stattsinden kann.

(3) Die Annahme von Sendungen nach solchen Stationen und Bahnstrecken, auf denen die Beförderung explosiver Gegenstände ausgeschlossen ist, ist unstatthaft. Ist die Sendung für eine Station einer solchen österreichischen oder ungarischen Bahn oder Strecke bestimmt, auf welcher reine Güterzüge nur nach Julässigkeit verkehren, so muß dieselbe an einen Empfänger in der Ausgangsstation dieser Bahn oder Strecke adressift sein, welcher die Sendung aus den

Bahnhofsräumen ohne Verzug zu entfernen und für die Neuaufgabe berfelben

nach Sulässigfeit des Zugverkehrs weitere Sorge zu tragen hat.

(4) Die Frachtbriefe dürfen keine anderen Gegenstände umfassen. Die darin enthaltene Bezeichnung des Gegenstandes ist mit rother Tinte zu unterstreichen. Die Frachtbriefe müssen nebst Anzahl, Gattung, Zeichen und Nummer der Gefäße auch das Bruttogewicht jedes einzelnen derselben enthalten und sind für Nitrocellulose abgesondert auszusertigen.

(5) Solche Frachtbriefe dürfen die Bezeichnung "bahnlagernd" nicht tragen.

- (6) Auf dem Frachtbriefe muß vom Absender unter amtlicher (polizeilicher oder notarieller) Beglaubigung der Unterschrift bescheinigt sein, daß die Beschaffensheit und die Verpackung der zu versendenden Gegenstände den bestehenden Vorsschriften entspricht.
- (7) Die Frachtgebühren sind bei der Aufgabe zu entrichten. Mit Nachnahme belastete Sendungen sind vom Transporte ausgeschlossen. Auch ist die Deklaration des Interesses an der Lieferung nicht zulässig.

C.

Transportmittel.

(1) Bur Beförderung dürfen nur gebeckte Güterwagen mit elastischen Stoß- und Zugapparaten, fester sicherer Bedachung, dichter Berschalung und gut schließenden Thüren, in der Regel ohne Bremsvorrichtung verwendet werden.

(2) Güterwagen, in beren Innerem eiserne Nägel, Schrauben, Muttern u. f. w

hervorstehen, dürfen zur Beförderung nicht verwendet werden.

(3) Die Wagenthüren und die etwa vorhandenen Fenster sind unter Verschluß zu halten und zu dichten. Papier darf hierzu nicht verwendet werden.

(4) Für berartige Transporte dürfen weder Wagen, deren Uchslager fürzlich erneuert worden sind, noch solche, welche denmächst zur Nevision in der Werkstätte bestimmt sind, zur Verwendung kommen.

() Give Market and and a first of the

(5) Eine Umladung von explosiven Gütern in andere Sisenbahnwagen darf unterwegs nur im Falle unabweislicher Nothwendigkeit stattfinden. Die Sisenbahnverwaltungen haben daher Vereinbarungen zu treffen, daß solche Sendungen in demselben Wagen von der Aufgabe- bis zur Bestimmungsstation befördert werden.

D.

Verladen.

(1) Die Behälter (Kisten, Tonnen) sind in den Eisenbahnwagen so fest zu lagern, daß sie gegen Scheuern, Rütteln, Stoßen, Umkanten und Herabkallen aus den oberen Lagen gesichert sind. Insbesondere dürfen Tonnen nicht aufrecht gestellt werden, müssen vielmehr gelegt, parallel mit den Längsseiten des Wagens verladen und durch Holzunterlagen unter Haardecken gegen jede rollende Bewegung verwahrt werden.

- (2) Die Wagen dürfen nur bis zu zwei Drittheilen ihres Ladegewichtes beladen werden. Auch dürfen nicht mehr als drei Schichten über einander gelagert werden.
- (3) Es dürfen nur Mengen von höchstens 1000 Kilogramm mit anderen Gütern und auch nur dann verladen werden, wenn die letzteren nicht leicht entzündlich sind und nicht früher als die explosiven Gegenstände zur Ausladung kommen sollen.

(4) Es ist untersagt, in den mit Schießbaumwolle oder anderer Nitrocellulose befrachteten Wagen zugleich Patronen für Handseuerwaffen, Feuerwerkskörper, Zündschnüre oder Zündungen unterzubringen (wegen nasser, gepreßter Schießbaumwolle vergleiche XXXIX).

E.

Sonstige Bestimmungen.

Im Uebrigen sind zu beachten:

a.

Für die Beförderung auf den österreichischen Sisenbahnen die sonstigen Bestimmungen der Verordnung des Kaiserlich Königlichen Handelsministers vom 1. August 1893 (Reichs-Gesethl. Nr. 126), betreffend die Negelung des Transportes explosiver Gegenstände auf Sisenbahnen, und zwar:

rücksichtlich ber Aufgabe: S. 8 Absatz 1 und 2, und S. 9 Absatz 1; rücksichtlich ber Transportmittel: S. 17 Absatz 2, und S. 18;

rücksichtlich des Verladens: die §§. 19 und 24 mit der Maßgabe, daß bei dem Uebergange aus Deutschland die blaugedruckten Zettel, welche in großer Schrift den Inhalt angeben, von der Grenzftation anzukleben sind;

rudfichtlich ber Zugformirung: die SS. 25 bis 28;

rücksichtlich der Vorsichtsmaßregeln in den Bahnhöfen und während der Fahrt: die §§. 29 bis 32 und 34;

endlich rücksichtlich der Abgabe: die §§. 35, 36 und 37, letzterer jedoch mit der Maßgabe, daß im Falle des Nichtbezuges auf keinen Fall eine Rückstellung der Sendung an den im Auslande befindlichen Absender stattfindet.

h.

Für die Beförderung auf den ungarischen Eisenbahnen die entsprechenden Bestimmungen der Verordnung des Königlich ungarischen Handelsministers vom 1. August 1893.

C

(1) Für die Beförderung der in der Eingangsbestimmung unter 1, 2, 3, 4 aufgeführten Artikel auf den deutschen Eisenbahnen die sonstigen in der Verkehrs.

Ordnung für die Eisenbahnen Deutschlands getroffenen Bestimmungen, insbesondere Anlage B, XXXVa:

- B. Aufgabe, Abfat 8 und 9;
- C. Transportmittel, Absatz 6;
- D. Verladen, Absat 5, 6 und 7;
- E. Vorsichtsmaßregeln in den Bahnhöfen und während ber Fahrt;
- F. Bestimmungen ber Züge und Einstellung ber mit explosiven Gegenständen beladenen Wagen in die Züge;
- G. Begleitung ber Sendungen explosiver Gegenstände;
- H. Benachrichtigung der Unterwegsstationen und der am Transporte betheiligten Verwaltungen;
- J. Ankunft auf der Bestimmungsstation und Auslieferung der Sendungen.
- (2) Die geforderte Begleitung hat jedoch bei Sendungen nach Deutschland erst von der Grenzstation ab einzutreten.
- (3) Für die in der Eingangsbestimmung unter 5 aufgeführten "Sprengkräftige Zündungen u. s. w." kommen die Vorschriften unter B bis J nicht in Anwendung.

Uls XLIIa

ist einzuschalten:

Zündbänder und Zündblättchen (amorces) unterliegen nachstehenden Bestimmungen:

- 1. Dieselben sind zu höchstens je 100 Zündpillen die im Ganzen nicht mehr als 0,75 Gramm Zündmasse enthalten dürsen in Pappschachteln zu verpacken. Höchstens je 12 Schachteln sind zu einer Rolle zu vereinigen und höchstens je 12 Rollen zu einem sesten Packet mit Papierumschlag zu verbinden.
- 2. Die Packete sind in Behälter von starkem Sisenblech ober in sehr feste hölzerne Kisten, beide von nicht über 1,2 Kubikmeter Größe, ohne Beislegung anderer Gegenstände dergestalt zu verpacken, daß zwischen den Wänden des Behälters und seinem Inhalte ein Raum von mindestens 30 Millimeter mit Sägespähnen, Stroh, Werg ober ähnlichem Material ausgefüllt und eine Bewegung oder Verschiebung der Packete auch bei Erschütterungen ausgeschlossen ist.
- 3. Die Behälter mussen neben der Angabe des Inhalts die deutliche Bezeichnung des Absenders und der Fabrik tragen.
- 4. Jeber Sendung muß eine vom Fabrikanten und einem der Bahn ber kannten Chemiker ausgestellte Bescheinigung über die Beachtung der vorstehend unter 1 bis 3 getroffenen Vorschriften beigegeben werden.

Mis XLIVa

ist einzuschalten:

Gasförmige Roblenfäure und Grubengas werben zur Beförderung nur dann angenommen, wenn ihr Druck den von 20 Atmosphären nicht übersteigt und wenn sie in Behältern aus Schweißeisen, Flußeisen ober Gußstahl aufgeliefert werden, welche bei einer innerhalb Jahresfrist vor der Aufgabe stattgehabten amtlichen Prüfung ohne bleibende Beränderung der Form mindestens das Anderthalbfache desjenigen Druckes ausgehalten haben, unter welchem die Roblenfäure oder das Grubengas bei ihrer Auflieferung stehen. Jeder Behälter muß mit einer Deffnung, welche die Besichtigung seiner Innenwandungen gestattet, einem Sicherheitsventil, einem Wafferablaghahn, einem Gull- beziehungsweise Ablakventil, sowie mit einem Manometer versehen sein und muß alljährlich auf seine aute Beschaffenheit amtlich geprüft werden. Ein an leicht sichtbarer Stelle angebrachter amtlicher Vermerk auf dem Behälter muß deutlich erkennen laffen, wann und auf welchen Druck die Prüfung desselben stattgefunden hat. In dem Frachtbriefe ift anzugeben, daß der Druck der aufgelieferten Kohlenfäure oder des Grubengases auch bei einer Temperatursteigerung bis zu 40 Grad Celsius den Druck von 20 Atmosphären nicht übersteigen kann. Die Versandstation hat fich von der Beachtung vorstehender Vorschriften und insbesondere durch Veraleichung des Manometerstandes mit dem Prüfungsvermerk davon zu überzeugen, daß die Brüfung der Behälter auf Druck in ausreichendem Maße stattgefunden hat.

XLVI

hat zu lauten:

Chlormethyl wird nur in luftdicht verschlossenen starken Metallgefäßen und auf offenen Wagen befördert. In den Monaten April bis Oktober einschließlich sind derartige Sendungen von dem Absender mit Decken zu versehen, falls nicht die Gefäße in Holzkisten verpackt sind.

MIS XLIX a

ist einzuschalten:

Natriumsuperoxyd ist in starken Blechbüchsen mit verlöthetem Deckel, die in eine mit verlöthetem Blecheinsatz ausgestattete starke Holzkiste verpackt sind, aufzugeben.

Mis La

ist einzufügen:

(1) Gefettete Eisen- und Stahlspähne (Dreh-, Bohr- und dergleichen Spähne) und Rückstände von der Reduktion des Nitrobenzol aus Anilinfabriken werden, sofern sie nicht in luftdicht verschlossenen Behältern aus starkem

23

Eisenblech verpackt zur Aufgabe gelangen, nur in eisernen Wagen mit Deckeln oder unter Deckenverschluß befördert.

(2) Aus dem Frachtbriefe muß ersichtlich sein, ob die Eisen= und Stahlspähne gefettet sind oder nicht, andernfalls werden sie als gefettet behandelt.

Die vorstehende Vereinbarung tritt am 1. Upril 1895 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Vereinbarung vom Jahre 1892 (Reichs-Gesehll. von 1892 S. 1015) nebst den beiden Nachträgen vom Jahre 1893 (Reichs-Gesehll. von 1893 S. 134 und 241) außer Wirksamkeit.

Berlin, den 9. Februar 1895.

Der Reichstanzler.

Fürst zu Hohenlohe.

sich von der Beachung vorstehender Vorschriften und insbesondere durch Bergleichung des Mandmeterstandes mit dem Präsiungsvermert davon zu überzeugen, das die Prüsung der Behälter auf Drug in answeispenden Nahe statigesonden dar

mit Deden zu verieben, falls nicht bie Gefafte in Bolgliffen wervacht find.